

MINI-EXCAVATOR/ミニパワーショベル

BASIC INFORMATION / 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	Komatsu/ PC20UU-5	SERIAL No. 製造番号	15115	MFG YEAR 年式	2011
HOOR METER 稼働時間計	1109	HR METER: WORKING アワメータ: 稼働	Hr		
OPTIONS オプション	BLADE 排土板 YES/有	CRANE クレーン NO/無	PIPING 配管 NO/無	BODY CONDITION 外観状態 (GRADE A-E)	C
COLOR 機体色	GENUINE 純正色	COCKPIT 運転席	CANOPY キャノピー		
COMMENT: コメント:					
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応 D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理 E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換					

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

BOOM CYLINDER ブームシリンダー	BLADE CYLINDER 排土板シリンダー
ARM CYLINDER アームシリンダー	SWING CYLINDER スイングシリンダー
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー	OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常
COMMENT: コメント:	
TRACK PIPING 走行配管	SWIVEL JOINT スィベルジョイント
HYD HOSE DAMAGE 油圧ホース損傷・劣化	B (GRADE A-E)
HYD OIL LEVEL 作動油の量	NEED TO BE FILLED 要補充
HYD PIPING DAMAGE 油圧配管変形・油漏れ	B (GRADE A-E)
GENERAL COMMENT 総合コメント	

ENGINE / エンジン

MAKER メーカー	Yanmar	MODEL モデル	3D76E-6N
SERIAL No. 製造番号	5989	EPA STICKER EPAステッカー	
EXHAUST EMISSION 排ガス対策基準	TIER ()次排ガス対策	ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常	COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量
BLOW BY ブローバイ	B (GRADE A-E)	BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常
COMMENT : コメント :			

OPERATION SYSTEM / 操作系

AIR CONDITIONING 空調	
TRAVELLING SPEED CHANGE 走行スピード切替	YES 有
MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー	NONE 無
ARM CRANE アームクレーン	NONE 無
MONITOR DISPLAY モニターディスプレイ	NONE 無
AUTO IDLING	YES

オートアイドル

有

FRONT / 作業機

BUCKET バケット	STD スタンダード	
BUCKET PIN, BOSS バケット ピン・ボス	B	(GRADE A-E)
ARM アーム	STD 標準	
ARM PIN, BOSS アーム ピン・ボス	B	(GRADE A-E)
BOOM ブーム	OTHERS その他	Offset オフセット
BOOM PIN, BOSS ブーム ピン・ボス	B	(GRADE A-E)
FRONT SWING フロントスイング	C	(GRADE A-E)
SWING BRAKE 旋回ブレーキ	NORMAL 正常	
SWING TABLE CONDITION 旋回ガタ	B	(GRADE A-E)

COMMENT:

コメント:

UNDERCARRIAGE / 足回り

SHOE TYPE : RUBBER
シュータイプ : ゴム

SHOE WIDTH : 250 mm
シュー幅

LEFT 左		RIGHT 右	
TRAVELLING 走行	NORMAL 正常	NORMAL 正常	
PIN BUSH ピンブッシュ	C	C	
LINK リンク	C	C	
ADJUST アジャスト	C	C	
UPPER ROLLER キャリアローラー	C	C	
LOWER ROLLER トラック ローラー	C	C	
○ : NORMAL 正常 ● : OIL LEAKAGE 油漏れ × : MISSING 欠品		○ ○ ○	
COMMENT コメント			

