

EXCAVATOR/ ショベル								
BASIC INFORMATION / 基本情報								
MAKER/MODEL メーカー/型式		HITACHI / ZX120-3		SERIAL No. 製造番号	91039	MFG YEAR 年式	2015	
HOUR METER 稼動時間計		5945 Hr		HOUR METER REPLACED AT: (稼動時間計交換時:		Hr)		
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる					D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理			
B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み					E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換			
C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応								
HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど								
BOOM CYLINDER ブームシリンダー		OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ(小)			BLADE CYLINDER 排土板シリンダー			
ARM CYLINDER アームシリンダー					SWING CYLINDER スウィングシリンダー			
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー		OIL LEAKAGE (MIDDLE) 油漏れ(中)			OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー			
MAIN PUMP メインポンプ		NORMAL 正常			OIL LEAKAGE 油漏れあり		COMMENT: コメント :	
SWIVEL JOINT スィベルジョイント					HYD OIL LEVEL 作動油の量		NEED TO BE FILLED 要補充	
CONTROL VALVE コントロールバルブ					MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー		YES 有	
ENGINE / エンジン								
MAKER / メーカー		ISUZU			MODEL / モデル		4JJ1	
ENGINE SOUND エンジン音		NORMAL 正常			COOLING WATER 冷却水		NEED TO BE FILLED 要補充	
EXHAUST COLOR 排気色					BATTERY バッテリー		NORMAL 正常	
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ					OIL CONDITION オイル コンディション		NORMAL 正常	
COMMENT : コメント :								
OPERATION / 操作								
BUCKET PIN, BOSS/ バケット ピン・ボス		D			(GRADE A-E)			
ARM PIN, BOSS / アーム ピン・ボス		D			(GRADE A-E)			
BOOM PIN, BOSS / ブーム ピン・ボス		C			(GRADE A-E)			
SWING BRAKE 旋回ブレーキ		NORMAL 正常						
SWING TABLE CONDITION/ 旋回ガタ		D			(GRADE A-E)			
COMMENT : コメント :								
UNDERCARRIAGE / 足回り								
SHOE TYPE : シュータイプ :		STEEL + PAD 鉄シュー+パッド				SHOE WIDTH シュー幅		500 mm
	LEFT 左			RIGHT 右				
TRAVELLING / 走行		NORMAL/ 正常			NORMAL/ 正常			
PIN BUSH / ピンブッシュ		C			C			
LINK / リンク		C			C			
ADJUST / アジャスト		C			C			
UPPER ROLLER / キャリアローラー		C			C			
LOWER ROLLER / トラック ローラー		C			C			
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○			○ ○ ○ ○ ○ ○ ○			
COMMENT コメント								
OTHERS / その他								
COMMENT コメント		PIPING 配管						