

EXCAVATOR/ ショベル											
BASIC INFORMATION / 基本情報											
MAKER/MODEL メーカー/型式		YANMAR / SV08-1A		SERIAL No. 製造番号		14401B		MFG YEAR 年式		2008	
HOUR METER 稼動時間計		2494		Hr		HOUR METER REPLACED AT: (稼動時間計交換時:				Hr)	
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる				D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理							
B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み				E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換							
C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応											
HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど											
BOOM CYLINDER ブームシリンダー						BLADE CYLINDER 排土板シリンダー					
ARM CYLINDER アームシリンダー						SWING CYLINDER スウィングシリンダー					
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー						ROD SCRATCH ロッドに傷あり			OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー		
MAIN PUMP メインポンプ		NORMAL 正常				COMMENT: コメント :					
SWIVEL JOINT スィベルジョイント						HYD OIL LEVEL 作動油の量			NEED TO BE FILLED 要補充		
CONTROL VALVE コントロールバルブ						MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー			YES 有		
ENGINE / エンジン											
MAKER / メーカー		YANMAR				MODEL / モデル		2TE67L-BV3			
ENGINE SOUND エンジン音		NORMAL 正常				COOLING WATER 冷却水		NORMAL 適量			
EXHAUST COLOR 排気色		NORMAL 正常				BATTERY バッテリー		NORMAL 正常			
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL LEAKAGE (SMALL)油漏れ(小)				OIL CONDITION オイル コンディション		NORMAL 正常			
COMMENT :		Fuel hose: Oil seepage Bottom plate tank: Diesel fuel leak Under belly: Oil smudged.(see photo)									
コメント :		燃料ホース: 油にじみ 燃料タンク下: 軽油漏れ 底版: 油しみ(see photo)									
OPERATION / 操作											
BUCKET PIN, BOSS/ バケット ピン・ボス				D				(GRADE A-E)			
ARM PIN, BOSS / アーム ピン・ボス				D				(GRADE A-E)			
BOOM PIN, BOSS / ブーム ピン・ボス				D				(GRADE A-E)			
SWING BRAKE 旋回ブレーキ		NORMAL 正常									
SWING TABLE CONDITION/ 旋回ガタ				D				(GRADE A-E)			
COMMENT :											
コメント :											
UNDERCARRIAGE / 足回り											
SHOE TYPE :		RUBBER						SHOE WIDTH			
シュータイプ :		ゴム						シュー幅		180 mm	
		LEFT 左					RIGHT 右				
TRAVELLING / 走行		NORMAL/ 正常					NORMAL/ 正常				
PIN BUSH / ピンブッシュ											
LINK / リンク											
ADJUST / アジャスト		C					C				
UPPER ROLLER / キャリアローラー											
LOWER ROLLER / トラック ローラー		C					C				
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ		○ ○					○ ○				
COMMENT コメント		Left Idler Pulley Noise 左アイドラ 音鳴り									
OTHERS / その他											
COMMENT コメント		EPA									