

CRAWLER DUMPER/キャリアダンプ					
BASIC INFORMATION 基本情報					
MAKER/MODEL メーカー/型式	KUBOTA / RY601D-3	SERIAL No. 製造番号	11032	MFG YEAR 年式	2011
HOURLY METER 稼働時間計	61	Hr	Dump bed worn out. 荷台摩耗		
Grade Reference: A:NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる					D:WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理
B:GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み					E:NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換
C:APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応					

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

DUMP CYLINDER ダンプシリンダー		
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	COMMENT: コメント:
HYD OIL LEVEL 作動油の量	GOOD 適量	GENERAL COMMENT 総合コメント

ENGINE エンジン

MAKER メーカー	KUBOTA	MODEL モデル	OC60-E3
COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量	BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ	oil smudged オイルにじみ	OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常

EPA

UNDERCARRIAGE 足回り

SHOE TYPE : シュータイプ	RUBBER ゴム	SHOE WIDTH シュー幅	200	mm
LEFT 左		RIGHT 右		
TRAVEL MOTOR 走行モータ		NORMAL 正常		
SPROCKET スプロケット				
UPPER ROLLER キャリアローラー		C		
LOWER ROLLER トラック ローラー		C		
○:NORMAL 正常 ●:OIL LEAKAGE 油漏れ ×:MISSING 欠品		○ ○ ○ ○		
COMMENT コメント				