

発電機 / GENERATOR

メーカー / MAKER	DENYO	アワーメーター / HOUR METER	■稼働/WORKING □不働/NOT WORKING	4,321	HR
モデル / MODEL	DCA-45ESI				
機番 / S/No.	3913794	製造年 / YEAR	2007		
特記事項/ Remarks	内外装に腐食あり(Some corrosion inside and outside)				

エンジン / ENGINE

メーカー / MAKER	Isuzu	モデル / MODEL	4JG1
エンジンオイル / Condition of Oil	■OK □NG	排気 / Exhaust Gas	■OK □OTHER
オイルクーラー / Defect of Oil coolers	■OK □NG	エンジン音 / Engine Sound	■OK □NG
ラジエーター・クーラント / Condition of Radiator ・ Coolant	■OK □NG	ブロウバイ / Blow-By	■OK □NG
		バッテリー / Battery	■OK □NG
エンジン周りのオイル漏れ / Oil Leaking around Engine	☐ OK ☒ NG ☐ タペットカバー/TAPPET COVER ☐ タービン/TURBO TURBINE ☐ インジェクションポンプ/ INJECTION PUMP ☐ タイミングカバー/ TIMING COVER ☒ ガスケット/ENGINE OILPAN GASKET ☐ 燃料/FUEL ☐ ヘッドガスケット/HEAD GASKET ☐ オイルシール/ FRONT, REAR OIL SEALS		特記事項 / Remarks

発電機 / GENERATOR

			特記事項 / Remarks
スロットル / Throttle	■普通 / NORMAL	□異常 / ABNORMAL	
出力 / Output power	■普通 / NORMAL	□異常 / ABNORMAL	
周波数 / Frequency (Hz)	■普通 / NORMAL	□異常 / ABNORMAL	
非常停止 / Engine stop	■普通 / NORMAL	□異常 / ABNORMAL	