

EXCAVATOR/パワーショベル								
BASIC INFORMATION / 基本情報								
MAKER/MODEL メーカー/型式		Komatsu/ PC128US-2		SERIAL No. 製造番号	5244	MFG YEAR 年式	1999	
HOUR METER 稼動時間計		20054		Hr	HR METER: WORKING アワメータ: 稼動	HOUR METER REPLACED AT: (稼動時間計交換時:		Hr)
OPTIONS オプション		BLADE 排土板		CRANE クレーン	PIPING 配管	BODY CONDITION 外観状態 (GRADE A-E)		D
YES/有		NO/無		NO/無				
COLOR 機体色		REPAINTED 再塗装		COCKPIT 運転席	CABIN キャビン			
COMMENT: コメント:								
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる								
D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理								
B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み								
E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換								
C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応								

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど			
BOOM CYLINDER ブームシリンダー		BLADE CYLINDER 排土板シリンダー	
ARM CYLINDER アームシリンダー			
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー		OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー	
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	OIL LEAKAGE 油漏れあり	COMMENT: コメント: Oil leak from hose and pipe ホースとパイプ 漏れ.
SWIVEL JOINT スイベルジョイント		HYD OIL LEVEL 作動油の量	NEED TO BE FILLED 要補充
GENERAL COMMENT 総合コメント			

ENGINE / エンジン					
MAKER メーカー		Komatsu		MODEL モデル	S4D102E-1-A
EPA STICKER				ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常
EXHAUST COLOR 排気色		NORMAL 正常		COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)		BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
				OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常
COMMENT : Engine power - a bit weak					
コメント : エンジン パワー少し弱い					

OPERATION SYSTEM / 操作系	
AIR CONDITIONING 空調	W/HEATER & COOLER NOT WORK ヒーター&クーラー 作動せず
TRAVELLING SPEED CHANGE 走行スピード切替	YES 有
MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー	NONE 無
ARM CRANE アームクレーン	NONE 無
MONITOR DISPLAY モニターディスプレイ	NONE 無
AUTO IDLING オートアイドル	

FRONT / 作業機		
BUCKET バケット	STD スタンダード	
BUCKET PIN, BOSS バケット ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
ARM アーム	STD 標準	
ARM PIN, BOSS アーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
BOOM ブーム	STD 標準	
BOOM PIN, BOSS ブーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
SWING BRAKE 旋回ブレーキ	NORMAL 正常	
SWING TABLE CONDITION 旋回ガタ	C	(GRADE A-E)
COMMENT: Bateery main switch installed		
コメント: バッテリーメインスイッチ取り付け		

UNDERCARRIAGE / 足回り		
SHOE TYPE : STEEL シュータイプ : 鉄		SHOE WIDTH : 500 mm シュー幅
	LEFT 左	RIGHT 右
TRAVELLING 走行	NORMAL 正常	NORMAL 正常
PIN BUSH ピンブッシュ	C	C
LINK リンク	D	D
ADJUST アジャスト	C	C
UPPER ROLLER キャリアローラー	C	C
LOWER ROLLER トラック ローター	C	C
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ ×: MISSING 欠品	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
COMMENT コメント		

