

EXCAVATOR/ ショベル			
BASIC INFORMATION / 基本情報			
MAKER/MODEL メーカー/型式		KOBELCO / SK125SR-3	
SERIAL No. 製造番号		YV07-10176	
MFG YEAR 年式		2014	
HOUR METER 稼動時間計		11084 Hr	
HOUR METER REPLACED AT: (稼動時間計交換時:		Hr)	
Grade Reference: A:NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる			
D:WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理			
B:GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み			
E:NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換			
C:APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応			
HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど			
BOOM CYLINDER ブームシリンダー		BLADE CYLINDER 排土板シリンダー	
ARM CYLINDER アームシリンダー		SWING CYLINDER スウィングシリンダー	
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー		OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー	
MAIN PUMP メインポンプ		NORMAL 正常	
OIL SMUDGED 油にじみ		COMMENT: コメント :	
SWIVEL JOINT スィベルジョイント		OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)	
HYD OIL LEVEL 作動油の量		GOOD 適量	
CONTROL VALVE コントロールバルブ		OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)	
MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー		YES 有	
ENGINE / エンジン			
MAKER / メーカー		MITSUBISHI	
MODEL / モデル		D04EG	
ENGINE SOUND エンジン音		NORMAL 正常	
COOLING WATER 冷却水		NEED TO BE FILLED 要補充	
EXHAUST COLOR 排気色		NORMAL 正常	
BATTERY バッテリー		NORMAL 正常	
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL LEAKAGE (SMALL)油漏れ(小)	
OIL CONDITION オイル コンディション		NORMAL 正常	
COMMENT : A belt missing, but with genuine belt.			
コメント : 1つベルト欠品してますが、純正ベルトあり。			
OPERATION / 操作			
BUCKET PIN, BOSS/ バケット ピン・ボス		C (GRADE A-E)	
ARM PIN, BOSS / アーム ピン・ボス		C (GRADE A-E)	
BOOM PIN, BOSS / ブーム ピン・ボス		C (GRADE A-E)	
SWING BRAKE 旋回ブレーキ		NORMAL 正常	
SWING TABLE CONDITION/ 旋回ガタ		C (GRADE A-E)	
COMMENT :			
コメント :			
UNDERCARRIAGE / 足回り			
SHOE TYPE : STEEL + PAD シュータイプ : 鉄シュー+パッド		SHOE WIDTH シュー幅	
500		mm	
LEFT 左		RIGHT 右	
NORMAL/ 正常		NORMAL/ 正常	
TRAVELLING /走行		NORMAL/ 正常	
PIN BUSH / ピンブッシュ		C	
LINK / リンク		C	
ADJUST / アジャスト		C	
UPPER ROLLER / キャリアローラー		C	
LOWER ROLLER / トラック ローラー		C	
O: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ		O O O O O O	
COMMENT コメント			
OTHERS / その他			
COMMENT コメント		The pipe above boom has replased to hose.(seephto) ブーム上の配管ホースに交換済み。	
Crane Piping クレーン 配管			