

EXCAVATOR/ ショベル											
BASIC INFORMATION / 基本情報											
MAKER/MODEL メーカー/型式		YANMER VIO40-5		SERIAL No. 製造番号		51399B		MFG YEAR 年式		2006	
HOUR METER 稼動時間計		3939		Hr		HOUR METER REPLACED AT: (稼動時間計交換時:				Hr)	
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる				D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理							
B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み				E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換							
C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応											
HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど											
BOOM CYLINDER ブームシリンダー						BLADE CYLINDER 排土板シリンダー					
ARM CYLINDER アームシリンダー						SWING CYLINDER スウィングシリンダー			OIL SMUDGED 油にじみ		
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー						OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー					
MAIN PUMP メインポンプ		NORMAL 正常				OIL SMUDGED 油にじみ		COMMENT: コメント :			
SWIVEL JOINT スイベルジョイント						HYD OIL LEVEL 作動油の量			NEED TO BE FILLED 要補充		
CONTROL VALVE コントロールバルブ						MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー			YES 有		
ENGINE / エンジン											
MAKER / メーカー		YANMAR				MODEL / モデル		4TNV88-P			
ENGINE SOUND エンジン音		NORMAL 正常				COOLING WATER 冷却水		NORMAL 適量			
EXHAUST COLOR 排気色		NORMAL 正常				BATTERY バッテリー		NORMAL 正常			
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL LEAKAGE (SMALL)油漏れ(小)				OIL CONDITION オイル コンディション		NORMAL 正常			
COMMENT : コメント :											
OPERATION / 操作											
BUCKET PIN, BOSS/ バケット ピン・ボス		C				(GRADE A-E)					
ARM PIN, BOSS / アーム ピン・ボス		C				(GRADE A-E)					
BOOM PIN, BOSS / ブーム ピン・ボス		C				(GRADE A-E)					
SWING BRAKE 旋回ブレーキ		NORMAL 正常									
SWING TABLE CONDITION/ 旋回ガタ		C				(GRADE A-E)					
COMMENT : コメント :		BOOM PATCH ブーム補強									
UNDERCARRIAGE / 足回り											
SHOE TYPE : シュータイプ :		STEEL + PAD 鉄シュー+パッド						SHOE WIDTH シュー幅		350 mm	
		LEFT 左				RIGHT 右					
TRAVELLING / 走行		NORMAL/ 正常				NORMAL/ 正常					
PIN BUSH / ピンブッシュ		C				C					
LINK / リンク		C				C					
ADJUST / アジャスト		C				C					
UPPER ROLLER / キャリアローラー		C				C					
LOWER ROLLER / トラック ローラー		C				C					
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ		○ ○ ○ ○				○ ● ○ ○					
COMMENT コメント											
OTHERS / その他											
COMMENT コメント		Oil leaking from the bottom plate 底板から油漏れ				oil leak from hydraulic hose (Moderate) 油圧ホースから油漏れ					