

CRAWLER DUMPER/キャリアダンプ						
BASIC INFORMATION 基本情報						
MAKER/MODEL メーカー/型式		MOROOKA / MST800VDL	SERIAL No. 製造番号	81094	MFG YEAR 年式	unknown
HOUR METER 稼動時間計		4394	Hr			
Grade Reference: A:NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる					D:WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPARING / 作動可能だが劣化大・要修理	
B:GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み					E:NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換	
C:APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応						

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

DUMP CYLINDER ダンプシリンダー			
MAIN PUMP メインポンプ		COMMENT: コメント:	
HYD OIL LEVEL 作動油の量	NEED TO BE FILLED 要補充	GENERAL COMMENT 総合コメント	

ENGINE エンジン

MAKER メーカー	MODEL モデル
COOLING WATER 冷却水	BATTERY バッテリー
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ	OIL CONDITION オイル コンディション

a non function machine
不動機

UNDERCARRIAGE 足回り

SHOE TYPE : STEEL シュータイプ : 鉄		SHOE WIDTH シュー幅		600	mm
LEFT 左		RIGHT 右			
TRAVEL MOTOR 走行モータ		NOT WORKING 不動			
SPROCKET スプロケット					
UPPER ROLLER キャリアローラー					
LOWER ROLLER トラック ローラー					
○:NORMAL 正常 ●:OIL LEAKAGE 油漏れ ×:MISSING 欠品		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○			
COMMENT コメント					