

ROLLER / ローラー							
BASIC INFORMATION 基本情報							
MAKER/MODEL メーカー/型式		DYNAPAC / CS125		SERIAL No. 製造番号	10174	MFG YEAR 年式	2000
HOUR METER 稼働時間計		4041		Hr			
COMMENT:		Rusty					
コメント:		錆					
Grade Reference: A:NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる							
D:WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPARING / 作動可能だが劣化大・要修理							
B:GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み							
E:NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換							
C:APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応							
HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど							
MAIN PUMP メインポンプ		NORMAL 正常		HYD OIL LEVEL 作動油の量		NORMAL 適量	
GENERAL COMMENT 総合コメント							
ENGINE エンジン							
MAKER メーカー		ISUZU		MODEL モデル		4JG1TAB	
EXHAUST COLOR 排気色		NORMAL 正常		ENGINE SOUND エンジン音			
BATTERY バッテリー		NORMAL 正常		COOLING WATER 冷却水		NORMAL 適量	
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ				OIL CONDITION オイル コンディション		NORMAL 正常	
COMMENT:		EPA					
コメント:							
OPERATION SYSTEM 操作系							
STEERING ハンドル		C		(GRADE A-E)			
BRAKE ブレーキ		C		(GRADE A-E)			
WATER SPRINKLER 散水装置		あり/ EQUIPPED		It haven't check 未確認			
LIQUID SPRAY 散油装置		なし/ NOT EQUIPPED					
VIBRATION 振動装置		なし/ NOT EQUIPPED					
COMMENT:							
コメント:							
TRAVELLING / 走行系							
TRAVELLING 走行		NORMAL/ 正常					
COMMENT							
コメント							