

CRAWLER DUMPER/キャリアダンプ

BASIC INFORMATION 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式		HITACHI EG70R-3		SERIAL No. 製造番号		30239		MFG YEAR 年式		2010	
HOUR METER 稼働時間計		6138		Hr		HR METER: WORKING アワメータ: 稼働		HOUR METER REPLACED AT: (稼働時間計交換時:		Hr)	
VESSEL OUTLOOK ベッセル外観		D		OPTIONS オプション		CRANE クレーン NO/無		BODY CONDITION 外観状態 (GRADE A-E)		C	
COLOR 機体色		GENUINE 純正色				COCKPIT 運転席		CABIN キャビン			
COMMENT:											
コメント: バッセル 摩耗大 Vessel - worn out, (moderate)											
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる											
D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理											
B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み											
E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換											
C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応											

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

DUMP CYLINDER
ダンプシリンダー

MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	COMMENT: コメント:
TRACK PIPING 走行配管	OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)	SWIVEL JOINT スィベルジョイント
HYD HOSE DAMAGE 油圧ホース損傷・劣化	C (GRADE A-E)	HYD OIL LEVEL 作動油の量
HYD PIPING DAMAGE 油圧配管変形・油漏れ	C (GRADE A-E)	GENERAL COMMENT 総合コメント
		Oil smudges from Hose, coupling ホース、配管部よりオイルにじみあり

ENGINE エンジン

MAKER メーカー	ISUZU	MODEL モデル	4 HK1X
SERIAL No. 製造番号		EPA STICKER EPAステッカー	
EXHAUST EMISSION 排ガス対策基準	TIER ()次排ガス対策	ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常	COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量
BLOW BY ブローバイ	C (GRADE A-E)	BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常

Oil leaks from hose
ホースよりオイル漏れ

OPERATION SYSTEM 操作系



AIR CONDITIONING 空調	AIR CONDITIONER エアコン
TRAVELLING SPEED CHANGE 走行スピード切替	YES 有
MONITOR DISPLAY モニターディスプレイ	YES 有
AUTO IDLING オートアイドル	YES 有

UNDERCARRIAGE 足回り



SHOE TYPE : RUBBER SHOEタイプ : ゴム SHOE WIDTH : 700 mm シュー幅

LEFT 左		RIGHT 右	
TRAVEL MOTOR 走行モータ	NORMAL 正常	NORMAL 正常	
SPROCKET スプロケット	C	C	
UPPER ROLLER キャリアローラー	C	C	
LOWER ROLLER トラックローラー	C	C	
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ ×: MISSING 欠品			
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
COMMENT コメント	Truck roller -loose トラックローラー ガタ	Truck roller- loose トラックローラー ガタ	

Right crawler- Idler grease cylinder-
右足- アイドラ フグリスシリンダー- 不良 not good



STEP CRACKED
ステップ亀裂



30239