## 発電機 / GENERATOR

メーカー / MAKER	DENYO	アワーメーター /	□稼働/WORKING	- 13,224 HF	
モデル / MODEL	DCA-25SPN	HOUR METER	■不働/NOT WORKING	13,224	IIIK
機番 / S/No.	3604013	製造年 / YEAR	unknown		
特記事項/ Remarks	The pipes of Injenction pump removed.(see photo) インジェンクションポンプの配管取り外し(写真参照)				

## エンジン / ENGINE

メーカー / MAKER	NISSAN		モデル / MODEL	SD25			
エンジンオイル / Condition of Oil	□ok □ng			排気 / Exhaust Gas	□ок	□OTHER	
オイルクーラー / Defect of Oil coolers	□OK □NG			エンジン音 / Engine Sound	□ок	□NG	
ラジエーター・クーラント / Condition of Radiator・ Coolant	□OK □NG			ブロウバイ / Blow-By	□ок	□NG	
				バッテリー / Battery	□ок	□NG	
エンジン周りのオイル漏れ / Oil Leaking around Engine	<b>■</b> ОК	□NG				特記	事項 / Remarks
	□タペットカバー/TAPPET COVER		ロタービン/TURBO TURBINE				
	ロインジェクションポンプ/ INJECTION PUMP		□タイミングカバー/ TIMING COVER				
	ロガスケット/ENGINE OILPAN GASKET		□燃料/FUEL				
	II IZYYD A AYYYD ADAU GASKET		ロオイルシール/ FRONT, REAR OIL SEALS				

発電体 / GENERATO	OR		特記事項 / Remarks		
スロットル / Throttle	□普通 / NORMAL	□異常 / ABNORMAL			
出力 / Output power	□普通 / NORMAL	□異常 / ABNORMAL			
周波数 / Frequency (Hz)	□普通 / NORMAL	□異常 / ABNORMAL			
非常停止 / Engine stop	□普通 / NORMAL	□異常 / ABNORMAL			