

EXCAVATOR/パワーショベル		BASIC INFORMATION / 基本情報			
MAKER/MODEL メーカー/型式	Cat/ 320C	SERIAL No. 製造番号	FBA04256	MFG YEAR 年式	2004
HOUR METER 稼動時間計	10416 Hr	HOUR METER REPLACED AT: (稼動時間計交換時: Hr)			
OPTIONS オプション	BLADE 排土板 NO/無	CRANE クレーン YES/有	PIPING 配管 YES/有	BODY CONDITION 外観状態 (GRADE A-E) C	
COLOR 機体色	REPAINTED 再塗装	COCKPIT 運転席	CABIN キャビン		
COMMENT: コメント:					
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応 D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理 E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換					



HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど			
BOOM CYLINDER ブームシリンダー	OIL LEAKAGE 油漏れ	--- LEFT 左	BLADE CYLINDER 排土板シリンダー
ARM CYLINDER アームシリンダー			
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー	oil smudge 油にじみ		OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	oil smudge 油にじみ	COMMENT: コメント:
SWIVEL JOINT スィベルジョイント	oil smudge 油にじみ		HYD OIL LEVEL 作動油の量 GOOD 適量
GENERAL COMMENT 総合コメント			

ENGINE / エンジン			
MAKER メーカー	Cat	MODEL モデル	3066 E3
EPA STICKER	ENGINE SOUND エンジン音 NORMAL 正常		
EXHAUST COLOR 排気色	COOLING WATER 冷却水 NORMAL 適量		
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ	OIL LEAKAGE 油漏れ	BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
Head gasket ヘッドガスケット	Head gasket ヘッドガスケット	OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常
COMMENT コメント			

OPERATION SYSTEM / 操作系	
AIR CONDITIONING 空調	AIR CONDITIONER エアコン
TRAVELLING SPEED CHANGE 走行スピード切替	YES 有
MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー	NONE 無
ARM CRANE アームクレーン	NONE 無
MONITOR DISPLAY モニターディスプレイ	YES 有
AUTO IDLING オートアイドル	YES 有

FRONT / 作業機		
BUCKET バケット	STD スタンダード	
BUCKET PIN, BOSS バケット ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
ARM アーム	STD 標準	
ARM PIN, BOSS アーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
BOOM ブーム	STD 標準	
BOOM PIN, BOSS ブーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
SWING BRAKE 旋回ブレーキ	NORMAL 正常	
SWING TABLE CONDITION 旋回ガタ	C - D	(GRADE A-E)
COMMENT: コメント:		

UNDERCARRIAGE / 足回り			
SHOE TYPE シュータイプ	STEEL 鉄	SHOE WIDTH シュー幅	600 mm
	LEFT 左	RIGHT 右	
TRAVELLING 走行	NORMAL 正常	NORMAL 正常	
PIN BUSH ピンブッシュ	C	C	
LINK リンク	C	C	
ADJUST アジャスト	C	C	
UPPER ROLLER キャリアローラー	C	C	
LOWER ROLLER トラック ローラー	C	C	
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ ×: MISSING 欠品	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
COMMENT コメント			



FBA04256