





ROLLER / ローラー								
BASIC INFORMATION 基本情報								
MAKER/MODEL メーカー/型式		HITACHI / CC135C-3		SERIAL No. 製造番号	31109	MFG YEAR 年式	2006	
HOUR METER 稼動時間計		878	Hr	HR METER: WORKING アワメータ: 稼動		HOUR METER REPLACED AT: (稼動時間計交換時:		Hr)
BODY CONDITION 外観状態				C				DOCUMENTS 書類
COLOR 機体色		REPAINTED 再塗装		COCKPIT 運転席				
COMMENT: コメント:								
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる								D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理
B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み								E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換
C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応								

ENGINE エンジン				
MAKER メーカー		Kubota	MODEL モデル	D1703
SERIAL No. 製造番号			ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常
EXHAUST COLOR 排気色		NORMAL 正常	COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量
BLOW BY ブローバイ		C (GRADE A-E)		
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ			BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
			OIL CONDITION オイル コンディション	
COMMENT: コメント:				
OPERATION SYSTEM 操作系				
ハンドル		C	(GRADE A-E)	
BRAKE ブレーキ		C	(GRADE A-E)	
AIR CONDITIONING 空調				
散水装置			(GRADE A-E)	Not confirmed 未確認
散油装置			(GRADE A-E)	Not confirmed 未確認
振動装置		C	(GRADE A-E)	Vibration - Normal working 振動 通常作動
COMMENT: コメント:				

TRAVELLING / 走行系	
------------------	--

前輪 / FRONT	鉄 / DRUM
後輪 / REAR	タイヤ / TIRE 9.5 / 65-15
TRAVELLING 走行	NORMAL / 正常
COMMENT コメント	



31109