

ROLLER / ローラー

BASIC INFORMATION 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	MEIWA / MSR5YE	SERIAL No. 製造番号	2112	MFG YEAR 年式	unknown
HOUR METER 稼動時間計	unknown Hr				
COMMENT:	Operation couldn't check / Repaint / Machine's Engraved No. : Unidentified				
コメント:	動作未確認 / 再塗装 / 機械の打刻が不明				
Grade Reference:	A:NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる	D:WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPARING / 作動可能だが劣化大・要修理			
	B:GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み	E:NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換			
	C:APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応				

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

MAIN PUMP メインポンプ	HYD OIL LEVEL 作動油の量
---------------------	------------------------

GENERAL COMMENT
総合コメント

ENGINE エンジン

MAKER メーカー	YANMAR	MODEL モデル	NFAD6-EMS
EXHAUST COLOR 排気色		ENGINE SOUND エンジン音	
BATTERY バッテリー		COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常

COMMENT:

コメント:

OPERATION SYSTEM 操作系

STEERING ハンドル	(GRADE A-E)	
BRAKE ブレーキ	(GRADE A-E)	
WATER SPRINKLER 散水装置	あり/ EQUIPPED	Operation couldn't check 未確認
LIQUID SPRAY 散油装置	なし/ NOT EQUIPPED	
VIBRATION 振動装置	あり/ EQUIPPED	Operation couldn't check 未確認

COMMENT:

コメント:

TRAVELLING / 走行系

TRAVELLING 走行	Operation couldn't check 未確認	
COMMENT コメント	Operation couldn't check 未確認	