

EXCAVATOR/パワーショベル				
BASIC INFORMATION / 基本情報				
MAKER/MODEL メーカー/型式	Hitachi/EX75URLC-3		SERIAL No. 製造番号	10035
			MFG YEAR 年式	1996
HOUR METER 稼動時間計	3557	Hr	HOUR METER REPLACED AT: (稼動時間計交換時: Hr)	
OPTIONS オプション	BLADE 排土板	CRANE クレーン	PIPING 配管	BODY CONDITION 外観状態 (GRADE A-E) C
	NO/無	NO/無	YES/有	
COLOR 機体色	REPAINTED 再塗装		COCKPIT 運転席	CABIN キャビン
COMMENT: コメント:				
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理 B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換 C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応				


HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど				
BOOM CYLINDER ブームシリンダー	OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)		BLADE CYLINDER 排土板シリンダー	
ARM CYLINDER アームシリンダー				
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー	OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)		OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー	
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常		OIL LEAKAGE 油漏れあり	COMMENT: コメント:
SWIVEL JOINT スィベルジョイント	oil smudge 油にじみ		HYD OIL LEVEL 作動油の量	NEED TO BE FILLED 要補充
GENERAL COMMENT 総合コメント	Hyd hose worn out 油圧ホースの劣化大			

ENGINE / エンジン				
MAKER メーカー	Nissan		MODEL モデル	BD30
EPA STICKER			ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常		COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ	OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)		BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
	Head gasket		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常
COMMENT : コメント :				


OPERATION SYSTEM / 操作系	
AIR CONDITIONING 空調	W/HEATER & COOLER ヒーター&クーラー
TRAVELLING SPEED CHANGE 走行スピード切替	YES 有
MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー	NONE 無
ARM CRANE アームクレーン	NONE 無
MONITOR DISPLAY モニターディスプレイ	NONE 無
AUTO IDLING オートアイドル	NONE 無

FRONT / 作業機			
BUCKET バケット	STD スタンダード	PLATE WORN OUT 底板 剥落	
BUCKET PIN, BOSS バケット ピン・ボス	D - E	(GRADE A-E)	LOOSE カタ
ARM アーム	STD 標準		
ARM PIN, BOSS アーム ピン・ボス	C - D	(GRADE A-E)	
BOOM ブーム	STD 標準		
BOOM PIN, BOSS ブーム ピン・ボス	C - D	(GRADE A-E)	
SWING BRAKE 旋回ブレーキ	NORMAL 正常		
SWING TABLE CONDITION 旋回ガタ	D	(GRADE A-E)	LOOSE カタ
COMMENT: コメント:			

UNDERCARRIAGE / 足回り			
SHOE TYPE : STEEL + PAD シュータイプ : 鉄シュー+パッド		SHOE WIDTH 450 mm シュー幅	
LEFT 左		RIGHT 右	
TRAVELLING 走行	NORMAL 正常	NORMAL 正常	
PIN BUSH ピンブッシュ	C	C	
LINK リンク	C - D	C - D	
ADJUST アジャスト	C	C	
UPPER ROLLER キャリアローラー	C	E	
LOWER ROLLER トラック ローラー	C - D	C - D	
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ ×: MISSING 欠品		○ ○ ○ ○ ○	
COMMENT コメント			



Upper Roller - bent
上部ローラー 曲がり



E-LOCK

下ササリ
LOWER CLASH-MISSING