

## BULLDOZER / ブルドーザー

## BASIC INFORMATION 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	KOMATSU / D20PLL-7E	SERIAL No. 製造番号	62598	MFG YEAR 年式	1997
HOUR METER 稼動時間計	5715 Hr	Straight tilt	ストレートチルト		
Grade Reference: A:NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる		D:WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPARING / 作動可能だが劣化大・要修理			
B:GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み		E:NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換			
C:APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応					

## HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE &amp; OTHERS / 油圧系 油漏れなど

LIFT CYLINDER リフトシリンダー	ANGLE CYLINDER アンダルシリンダー
RIPPER CYLINDER リッパーシリンダー	TILT CYLINDER チルトシリンダー
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常
	COMMENT: コメント:

## ENGINE エンジン

MAKER メーカー	YANMAR	MODEL モデル	4D94LE
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常	ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常
COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量	BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常

## OPERATION SYSTEM 操作系

TRANSMISSION TYPE トランスミッション	
THROTTLE スロットル	正常 NORMAL
FOOT BRAKE フットブレーキ	正常 NORMAL
PARKING BRAKE パーキングブレーキ	正常 NORMAL

## UNDERCARRIAGE 足回り

SHOE TYPE : シュータイプ :	LGP 濡地	Clutch doesn't smooth. クラッチ効き悪い	SHOE WIDTH シューフィット	1050 mm
TRAVEL MOTOR 走行モータ	NORMAL 正常		NORMAL 正常	
PIN BUSH ピンブッシュ	D		D	
LINK リンク	C		C	
ADJUST アジャスト	C		C	
SPROCKET スプロケット	C		C	
UPPER ROLLER キャリアローラー	C		C	
LOWER ROLLER トラック ローラー	C		C	
○:NORMAL 正常 ●:OIL LEAKAGE 油漏れ ×:MISSING 欠品	○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○ ○	
COMMENT コメント	Mud caked 泥固着		Mud caked 泥固着	