

WHEEL LOADER / ホイルローダー

BASIC INFORMATION 基本情報

MAKER/MODEL

YANMAR / V3-6

SERIAL No.

製造番号

62417

MFG YEAR

年式

2013

HOUR METER

稼働時間計

1703

Hr

COMMENT:

The pillar of CNP bent

コメント:

CNPの柱曲がり有り

Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる

D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理

B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み

E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換

C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

MAIN PUMP

メインポンプ

正常 / NORMAL

LIFT CYLINDER

リフトシリンダー

STEERING CYLINDER

ステアリングシリンダー

BUCKET CYLINDER

バケットシリンダー

HYD OIL LEVEL

作動油の量

NEED TO BE FILLED

要補充

GENERAL COMMENT

総合コメント

ENGINE エンジン

MAKER

メーカー

YANMAR

MODEL

モデル

3TNV88

ENGINE SOUND

エンジン音

NORMAL

正常

BATTERY

バッテリー

NORMAL

正常

EXHAUST COLOR

排気色

NORMAL

正常

COOLING WATER

冷却水

NORMAL

適量

OIL LEAKAGE

エンジン周辺油漏れ

OIL CONDITION

オイル コンディション

NORMAL

正常

COMMENT:

EPA sticker

総合コメント

OPERATION SYSTEM 操作系

THROTTLE

スロットル

正常 /

NORMAL

DIFFERENTIAL

デファレンシャル

正常 /

NORMAL

FOOT BRAKE

フットブレーキ

正常 /

NORMAL

PARKING BRAKE

パーキングブレーキ

正常 /

NORMAL

COMMENT:

総合コメント:

FRONT 作業機

BUCKET TYPE

バケットタイプ

STD

スタンダード

BUCKET PIN, BOSS

バケット ピン・ボス

C

(GRADE A-E)

ARM PIN, BOSS

アーム ピン・ボス

C

(GRADE A-E)

COMMENT:

総合コメント

TRAVELLING / 走行系

TRAVELLING

走行



NORMAL

正常

COMMENT

コメント

Tire 12.5/70-16



柱
曲がり
POLE-CURVED.

