

CRAWLER DUMPER/キャリアダンプ							
BASIC INFORMATION 基本情報							
MAKER/MODEL メーカー/型式		Yanmar / C30R-1		SERIAL No. 製造番号	3025	MFG YEAR 年式	1997
HOUR METER 稼動時間計		729		Hr			
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる					D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理		
B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み					E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換		
C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応							

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど					
DUMP CYLINDER ダンプシリンダー					
MAIN PUMP メインポンプ		NORMAL 正常		COMMENT: コメント:	
HYD OIL LEVEL 作動油の量		GOOD 適量		GENERAL COMMENT 総合コメント	

ENGINE エンジン							
MAKER メーカー		Yanmar		MODEL モデル		3TNE88	
COOLING WATER 冷却水		NORMAL 適量		BATTERY バッテリー		NORMAL 正常	
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ				OIL CONDITION オイル コンディション		NORMAL 正常	

UNDERCARRIAGE 足回り							
SHOE TYPE : シュータイプ :		RUBBER ゴム		SHOE WIDTH シュー幅		320 mm	
LEFT 左		RIGHT 右					
TRAVEL MOTOR 走行モータ		NORMAL 正常		NORMAL 正常			
SPROCKET スプロケット		C		C			
UPPER ROLLER キャリアローラー		C		C			
LOWER ROLLER トラック ローラー		C		C			
○ : NORMAL 正常 ● : OIL LEAKAGE 油漏れ × : MISSING 欠品		○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○			
COMMENT コメント		前後進左右切れ 通常作動					

(TRAVELLING FORWARD & REVERSE - NORMAL WORKING
STEERING LEFT + RIGHT - NORMAL WORKING)