

EXCAVATOR/ ショベル			
BASIC INFORMATION / 基本情報			
MAKER/MODEL メーカー/型式		HITACHI / ZX20U	
SERIAL No. 製造番号		11019	
MFG YEAR 年式		2014	
HOUR METER 稼動時間計		1380 Hr	
HOUR METER REPLACED AT: (稼動時間計交換時:		Hr)	
Grade Reference: A:NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる			
D:WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理			
B:GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み			
E:NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換			
C:APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応			
HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど			
BOOM CYLINDER ブームシリンダー		OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ(小)	
BLADE CYLINDER 排土板シリンダー			
ARM CYLINDER アームシリンダー		OIL LEAKAGE (LARGE) 油漏れ(大)	
SWING CYLINDER スウィングシリンダー			
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー		OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー	
MAIN PUMP メインポンプ		NORMAL 正常	
COMMENT: コメント			
SWIVEL JOINT スィベルジョイント		HYD OIL LEVEL 作動油の量	
		GOOD 適量	
CONTROL VALVE コントロールバルブ		MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー	
		YES 有	
ENGINE / エンジン			
MAKER / メーカー		IHI	
MODEL / モデル		S773L	
ENGINE SOUND エンジン音		NORMAL 正常	
COOLING WATER 冷却水		NEED TO BE FILLED 要補充	
EXHAUST COLOR 排気色		NORMAL 正常	
BATTERY バッテリー		NORMAL 正常	
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL LEAKAGE (MIDDLE)油漏れ(中)	
OIL CONDITION オイル コンディション		NORMAL 正常	
COMMENT : コメント :			
OPERATION / 操作			
BUCKET PIN, BOSS/ バケット ピン・ボス		It couldn't check operation.未確認	
(GRADE A-E)			
ARM PIN, BOSS / アーム ピン・ボス		C	
(GRADE A-E)			
BOOM PIN, BOSS / ブーム ピン・ボス		C	
(GRADE A-E)			
SWING BRAKE 旋回ブレーキ		NORMAL 正常	
SWING TABLE CONDITION/ 旋回ガタ		C	
(GRADE A-E)			
COMMENT : コメント :			
UNDERCARRIAGE / 足回り			
SHOE TYPE : シュータイプ :		RUBBER ゴム	
SHOE WIDTH シュー幅		250 mm	
		LEFT 左	
		RIGHT 右	
TRAVELLING /走行		NORMAL/ 正常	
PIN BUSH / ピンブッシュ			
LINK / リンク			
ADJUST / アジャスト		C	
UPPER ROLLER / キャリアローラー			
LOWER ROLLER / トラック ローラー		C	
O: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ		O O O	
COMMENT コメント			
OTHERS / その他			
COMMENT コメント		Piping 配管	
		Bucket not attached correctly(see photo) バケット正しくついていない。(写真参照)	