

## BULLDOZER / ブルドーザー

## BASIC INFORMATION 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	KOMATSU / D31PX-22	SERIAL No. 製造番号	61226	MFG YEAR 年式	2013
HOUR METER 稼動時間計	4496 Hr				
Grade Reference: A:NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる B:GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み C:APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応			D:WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPARING / 作動可能だが劣化大・要修理 E:NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換		
<b>HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE &amp; OTHERS / 油圧系 油漏れなど</b>					
LIFT CYLINDER リフトシリンダー			ANGLE CYLINDER アンダルシリンダー		
RIPPER CYLINDER リッパーシリンダー			TILT CYLINDER チルトシリンダー		
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常			COMMENT: コメント:	
<b>ENGINE エンジン</b>					
MAKER メーカー	KOMATSU	MODEL モデル	SAA4D95LE-5		
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常	ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常		
COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量	BATTERY バッテリー	NORMAL 正常		
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常		
<b>OPERATION SYSTEM 操作系</b>					
TRANSMISSION TYPE トランスミッション	F/R HST (3/3)				
THROTTLE スロットル	正常	NORMAL			
FOOT BRAKE フットブレーキ	正常	NORMAL			
PARKING BRAKE パーキングブレーキ	正常	NORMAL			
<b>UNDERCARRIAGE 足回り</b>					
SHOE TYPE : シュータイプ :	LGP 濡地			SHOE WIDTH シュー幅	600 mm
LEFT 左			RIGHT 右		
TRAVEL MOTOR 走行モータ	NORMAL 正常		NORMAL 正常		
PIN BUSH ピンブッシュ	C		C		
LINK リンク	C		C		
ADJUST アジャスト	C		C		
SPROCKET スプロケット	C		C		
UPPER ROLLER キャリアローラー	C		C		
LOWER ROLLER トラック ローラー	C		C		
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ ×: MISSING 欠品	○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○		
COMMENT コメント	6 way dozer, Heater/cooler, ROPS Cabin				