

## MOTOR GRADER / モーターグレーダー

## BASIC INFORMATION 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	KOMATSU / GD355A-1	SERIAL No. 製造番号	5643	MFG YEAR 年式	1992
HOUR METER 稼動時間計	7812 Hr	2365km			
COMMENT:	Roofless / with Scarrifire				
コメント:	屋根なし/スカリファイヤーつき				
Grade Reference: A:NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる	D:WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPARING / 作動可能だが劣化大・要修理				
B:GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み	E:NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換				
C:APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応					

## HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE &amp; OTHERS / 油圧系 油漏れなど

MAIN PUMP メインポンプ	正常/ NORMAL	HYD OIL LEVEL 作動油の量	NORMAL 適量
LIFT CYLINDER リフトシリンダー		STEERING CYLINDER ステアリングシリンダー	OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ(小)
TILT CYLINDER チルトシリンダー		SLIDE CYLINDER スライドシリンダー	

GENERAL COMMENT Control valve oil leak / Hose - oil leaking  
 総合コメント コンバルオイル漏れ / ホースオイル漏れ

## ENGINE エンジン

MAKER メーカー	KOMATSU	MODEL モデル	6D95L-1
ENGINE SOUND エンジン音		BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常	COOLING WATER 冷却水	NEED TO BE FILLED 要補充
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常

COMMENT:

総合コメント

## OPERATION SYSTEM 操作系

THROTTLE スロットル	正常/ NORMAL	
HANDLE ハンドル	正常/ NORMAL	
TRANSMISSION トランスミッション	正常/ NORMAL	
FOOT BRAKE フットブレーキ	FALSE	It doesn't work
PARKING BRAKE パーキングブレーキ	FALSE	It doesn't work

COMMENT:

総合コメント:

## FRONT 作業機

RIPPER リッパー	EQUIPPED あり	(GRADE A-E)
BLADE 排土板	C	(GRADE A-E)

COMMENT:

総合コメント

## TRAVELLING / 走行系

TRAVELLING 走行	NORMAL 正常	
COMMENT コメント	Tires - worn out タイヤ - 摩耗	