

CRAWLER DUMPER/キャリアダンプ

BASIC INFORMATION 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	WINBULL YAMAGUCHI / WB-04	SERIAL No. 製造番号	71890	MFG YEAR 年式	unknown
HOUR METER 稼動時間計	686	Hr			
Grade Reference: A:NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる	D:WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPARING / 作動可能だが劣化大・要修理				
B:GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み	E:NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換				
C:APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応					

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

DUMP CYLINDER
ダンプシリンダー

MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	COMMENT: コメント:
---------------------	--------------	-------------------

HYD OIL LEVEL 作動油の量	GENERAL COMMENT 総合コメント	HYD oil can't checked. 作動油量確認不可
------------------------	---------------------------	------------------------------------

ENGINE エンジン

MAKER メーカー	SUBARU	MODEL モデル	EH17-2BS
COOLING WATER 冷却水		BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ	OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ(小)	OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常 It couldn't check 未確認

It couldn't check engraved number

刻印確認できず

UNDERCARRIAGE 足回り

SHOE TYPE : RUBBER シュータイプ : ゴム	SHOE WIDTH シュー幅	200 mm
-----------------------------------	--------------------	--------

LEFT 左		RIGHT 右
TRAVEL MOTOR 走行モータ	NORMAL 正常	NORMAL 正常
SPROCKET スプロケット		
UPPER ROLLER キャリアローラー		
LOWER ROLLER トラック ローラー	C	C
○:NORMAL 正常 ●:OIL LEAKAGE 油漏れ ×:MISSING 欠品	○ ○ ○	○ ○ ○
COMMENT コメント	Reverse doesn't work. リバース効かない	