

コンプレッサー / COMPRESSOR

メーカー / MAKER	DENYO	アワーメーター / HOUR METER	☐ 稼働/WORKING	1,569	HR
モデル / MODEL	DIS-90SB		☐ 不働/NOT WORKING		
機番 / S/No.	3827591	製造年 / YEAR	2008		
特記事項/ Remarks	圧縮不良、圧縮ピストン不良/ abnormal pressure, compressor piston -failure				

エンジン / ENGINE

メーカー / MAKER	Kubota		モデル / MODEL	D1005-KA	
エンジンオイル / Condition of Oil	■OK □NG		排気 / Exhaust Gas	□OK □OTHER	
オイルクーラー / Defect of Oil coolers	□OK □NG		エンジン音 / Engine Sound	□OK □NG	
ラジエーター・クーラント / Condition of Radiator ・ Coolant	■OK □NG		ブロウバイ / Blow-By	□OK □NG	
			バッテリー / Battery	□OK ■NG	
エンジン周りのオイル漏れ / Oil Leaking around Engine	□OK				

コンプレッサー / COMPRESSOR

コンプレッサー / COMPRESSOR			特記事項 / Remarks
エンジン始動 / Engine start	☐ 普通 / NORMAL	☐ 異常 / ABNORMAL	Not start 始動しない
エンジンコントロールスイッチ / Engine control Switch	☐ 普通 / NORMAL	☐ 異常 / ABNORMAL	Not confirmed 未確認
空気圧 / Air Pressure	☐ 普通 / NORMAL	☐ 異常 / ABNORMAL	Not confirmed 未確認