

## 発電機 / GENERATOR

メーカー / MAKER	DENYO	アワーメーター / HOUR METER	■稼働/WORKING	8,248	HR
モデル / MODEL	DCA-100LSI		□不働/NOT WORKING		
機番 / S/No.	3881409	製造年 / YEAR	2014		
特記事項 / Remarks					

## エンジン / ENGINE

メーカー / MAKER	ISUZU		モデル / MODEL	4HK1X	
エンジンオイル / Condition of Oil	■OK	□NG	排気 / Exhaust Gas	■OK	□OTHER
オイルクーラー / Defect of Oil coolers	■OK	□NG	エンジン音 / Engine Sound	■OK	□NG
ラジエーター・クーラント / Condition of Radiator・Coolant	■OK	□NG	ブロウバイ / Blow-By	■OK	□NG
			バッテリー / Battery	■OK	□NG
エンジン周りのオイル漏れ / Oil Leaking around Engine	■OK		□NG		特記事項 / Remarks
	□タペットカバー/TAPPET COVER	□タービン/TURBO TURBINE			
	□インジェクションポンプ / INJECTION PUMP	□タイミングカバー / TIMING COVER			
	□ガスケット/ENGINE OILPAN GASKET	□燃料/FUEL			
	□ヘッドガスケット/HEAD GASKET	□オイルシール / FRONT, REAR OIL SEALS			

## 発電体 / GENERATOR

			特記事項 / Remarks
スロットル / Throttle	■普通 / NORMAL	□異常 / ABNORMAL	
出力 / Output power	■普通 / NORMAL	□異常 / ABNORMAL	
周波数 / Frequency (Hz)	■普通 / NORMAL	□異常 / ABNORMAL	
非常停止 / Engine stop	■普通 / NORMAL	□異常 / ABNORMAL	