

ROLLER / ローラー

BASIC INFORMATION 基本情報

MAKER/MODEL **KANTO TEKKO / H600K** SERIAL No. **55-0589** MFG YEAR **2013**
 メーカー/型式 製造番号 年式

HOURLY METER
稼働時間計 **781** Hr

COMMENT: **Forward/Reverse Lever: Loose**

コメント: **前後進レバーがタ**

Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理
 B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換
 C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

MAIN PUMP **NORMAL** HYD OIL LEVEL **NORMAL**
 メインポンプ 正常 作動油の量 適量

GENERAL COMMENT
総合コメント

ENGINE エンジン

MAKER **KUBOTA** MODEL **E75-E3-NB3**
 メーカー モデル
 EXHAUST COLOR **NORMAL** ENGINE SOUND **NORMAL**
 排気色 正常 エンジン音 正常
 BATTERY **NORMAL** COOLING WATER **NORMAL**
 バッテリー 正常 冷却水 適量
 OIL LEAKAGE OIL CONDITION **NORMAL**
 エンジン周辺油漏れ オイル コンディション 正常

COMMENT:

コメント:

OPERATION SYSTEM 操作系

STEERING **D** (GRADE A-E)
 ハンドル

BRAKE **C** (GRADE A-E)
 ブレーキ

WATER SPRINKLER **あり/ EQUIPPED**
 散水装置

LIQUID SPRAY **なし/ NOT EQUIPPED**
 散油装置

VIBRATION **あり/ EQUIPPED**
 振動装置

COMMENT:

コメント:

TRAVELLING / 走行系

TRAVELLING **NORMAL/ 正常**
 走行

COMMENT

コメント