

## EXCAVATOR/ ショベル

## BASIC INFORMATION / 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	<b>KOBELCO / SK75SR-3</b>	SERIAL No. 製造番号	<b>YT07-27749</b>	MFG YEAR 年式	<b>2014</b>
HOUR METER 稼動時間計	<b>6130</b> Hr	HOUR METER REPLACED AT: (稼動時間計交換時:		Hr)	

Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる

D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理

B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み

E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換

C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応

## HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE &amp; OTHERS / 油圧系 油漏れなど

BOOM CYLINDER ブームシリンダー		BLADE CYLINDER 排土板シリンダー	
ARM CYLINDER アームシリンダー		SWING CYLINDER スウィングシリンダー	
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー	<b>Scratch(small) キズ</b>	OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー	
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	OIL SMUDGED 油にじみ	COMMENT: コメント :
SWIVEL JOINT スィベルジョイント	<b>OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)</b>	HYD OIL LEVEL 作動油の量	NEED TO BE FILLED 要補充
CONTROL VALVE コントロールバルブ		MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー	YES 有

## ENGINE / エンジン

MAKER / メーカー	<b>ISUZU</b>	MODEL / モデル	<b>4LE2</b>
ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常	COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常	BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL CONDITION オイル コンディション	COMMENT: コメント:

COMMENT :

コメント :

## OPERATION / 操作

BUCKET PIN, BOSS / バケット ピン・ボス	<b>C</b>	(GRADE A-E)
ARM PIN, BOSS / アーム ピン・ボス	<b>C</b>	(GRADE A-E)
BOOM PIN, BOSS / ブーム ピン・ボス	<b>C</b>	(GRADE A-E)
SWING BRAKE 旋回ブレーキ	NORMAL 正常	
SWING TABLE CONDITION / 旋回ガタ	<b>C</b>	(GRADE A-E)
COMMENT :		
コメント :		

## UNDERCARRIAGE / 足回り

SHOE TYPE : **STEEL + PAD** SHOE WIDTH **450** mm  
シュータイプ : **鉄シュー+パッド** シュー幅

	LEFT 左	RIGHT 右
TRAVELLING / 走行	NORMAL / 正常	NORMAL / 正常
PIN BUSH / ピンブッシュ	<b>C</b>	<b>C</b>
LINK / リンク	<b>C</b>	<b>C</b>
ADJUST / アジャスト	<b>C</b>	<b>C</b>
UPPER ROLLER / キャリアローラー	<b>C</b>	<b>C</b>
LOWER ROLLER / トラック ローラー	<b>C</b>	<b>C</b>
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
COMMENT コメント		

## OTHERS / その他

COMMENT Crane  
コメント クレーン