

EXCAVATOR/パワーショベル

BASIC INFORMATION / 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	Hitachi / ZX120	SERIAL No. 製造番号	72462	MFG YEAR 年式	2006
HOUR METER 稼働時間計	5167 Hr	HOUR METER REPLACED AT: (稼働時間計交換時:		Hr)	
OPTIONS オプション	BLADE 排土板 NO/無	CRANE クレーン NO/無	PIPING 配管 YES/有	BODY CONDITION 外観状態 (GRADE A-E)	C
COLOR 機体色	GENUINE 純正色	COCKPIT 運転席	CABIN キャビン		
COMMENT: コメント:	Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理 B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換 C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応				

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

BOOM CYLINDER ブームシリンダー	BLADE CYLINDER 排土板シリンダー	
ARM CYLINDER アームシリンダー		
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー	OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー	
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	COMMENT: コメント:
SWIVEL JOINT スィベルジョイント	HYD OIL LEVEL 作動油の量	GOOD 適量
GENERAL COMMENT 総合コメント		

ENGINE / エンジン

MAKER メーカー	Isuzu	MODEL モデル	4BG1
EPA STICKER	YES / 有	ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常	COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常
COMMENT コメント	: Exhaust Gas - Leak : 排気漏れ		

OPERATION SYSTEM / 操作系

AIR CONDITIONING 空調	AIR CONDITIONER エアコン	
TRAVELLING SPEED CHANGE 走行スピード切替	YES 有	※ エンジンストップ不良 ストップワイヤーを引くと止める。
MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー	YES 有	ENGINE STOP NOT WORK.
ARM CRANE アームクレーン	NONE 無	STOP ENGINE BY PULLING STOP WIRE.
MONITOR DISPLAY モニターディスプレイ	YES 有	
AUTO IDLING オートアイドル	YES 有	

