

WHEEL LOADER / ホイルローダー

BASIC INFORMATION 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	Komatsu / WA50-3EO	SERIAL No. 製造番号	23614	MFG YEAR 年式	2004
HOURLY METER 稼働時間計	1071 Hr	HOURLY METER REPLACED AT: (稼働時間計交換時:		Hr)	
BODY CONDITION 外観状態	C	DOCUMENTS 書類			
COLOR 機体色	GENUINE 純正色	COCKPIT 運転席	CABIN キャビン		
COMMENT: コメント:	Lower part of Cabin door- Rusty キャビンドア下回り 錆				
Grade Reference:	A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応		D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理 E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換		

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

MAIN PUMP メインポンプ	C	(GRADE A-E)	MAIN PUMP COMMENT: メインポンプコメント:
LIFT CYLINDER リフトシリンダー			STEERING CYLINDER ステアリングシリンダー
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー			TRACK PIPING 走行配管
HYD HOSE DAMAGE 油圧ホース損傷・劣化	C		HYD OIL LEVEL 作動油の量
			GOOD 適量

GENERAL COMMENT
総合コメント

ENGINE エンジン

MAKER メーカー	Komatsu	MODEL モデル	S3D84E-5
SERIAL No. 製造番号		EPA STICKER EPAステッカー	—
EXHAUST EMISSION 排ガス対策基準	TIER ()次排ガス対策	ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常	COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量
BLOW BY ブローバイ	C (GRADE A-E)	BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ	—	OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常

COMMENT:

総合コメント

OPERATION SYSTEM 操作系

AIR CONDITIONING 空調	HEATER ONLY ヒーターのみ
TRAVELLING SPEED CHANGE 走行スピード切替	NONE 無
THROTTLE スロットル	normal working
DIFFERENTIAL デファレンシャル	normal
FOOT BRAKE フットブレーキ	normal
PARKING BRAKE パーキングブレーキ	normal
MONITOR DISPLAY モニターディスプレイ	—

COMMENT:

総合コメント:

FRONT 作業機

BUCKET TYPE バケツタイプ	STD スタンダード	(Enlarged) (かさ上げ)
BUCKET PIN, BOSS バケツ ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
ARM アーム	C	(GRADE A-E)
ARM PIN, BOSS アーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
NATURAL FALL 自然降下	C	(GRADE A-E)
COMMENT: 総合コメント		

TRAVELLING / 走行系

TIRE SIZE タイヤサイズ	15.5/60-18
TRAVELLING 走行	NORMAL 正常
COMMENT コメント	

