

# WHEEL LOADER / ホイルローダー

## BASIC INFORMATION 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	TCM / 707	SERIAL No. 製造番号	56S01799	MFG YEAR 年式	2009
HOUR METER 稼働時間計	493 Hr	HOUR METER REPLACED AT: (稼働時間計交換時:		Hr)	
BODY CONDITION 外観状態	C	Rusty under the seat 座席下 錆腐食	DOCUMENTS 書類		
COLOR 機体色	GENUINE 純正色		COCKPIT 運転席	CANOPY キャノピー	
COMMENT: コメント:	Max loading capacity: 750kg 0.31m3 積載重量 750kg 0.31M3				
Grade Reference:	A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応		D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理 E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換		

## HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

MAIN PUMP メインポンプ	C	(GRADE A-E)	MAIN PUMP COMMENT: メインポンプコメント:
LIFT CYLINDER リフトシリンダー			STEERING CYLINDER ステアリングシリンダー
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー			TRACK PIPING 走行配管
HYD HOSE DAMAGE 油圧ホース損傷・劣化	C-D		HYD OIL LEVEL 作動油の量
GENERAL COMMENT 総合コメント	Rear body, lower part -oil leak, rusty 本体後下方 作動油漏れ 錆		NEED TO BE FILLED 要補充

## ENGINE エンジン

MAKER メーカー	Kubota	MODEL モデル	V2403
SERIAL No. 製造番号		EPA STICKER EPAステッカー	
EXHAUST EMISSION 排ガス対策基準	TIER ( )次排ガス対策	ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常	COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量
BLOW BY ブローバイ	C (GRADE A-E)	BATTERY バッテリー	NEED TO CHARGE. 充電要
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ	未確認 NOT CONFIRMED	OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常
COMMENT: 総合コメント			

## OPERATION SYSTEM 操作系



AIR CONDITIONING 空調	HEATER ONLY ヒーターのみ
TRAVELLING SPEED CHANGE 走行スピード切替	NONE 無
THROTTLE スロットル	normal working
TRANSMISSION トランスミッション	normal
FOOT BRAKE フットブレーキ	normal
PARKING BRAKE パーキングブレーキ	normal
MONITOR DISPLAY モニターディスプレイ	
COMMENT: 総合コメント:	Safety bar lock - pedal stop - working セーフティーバーロック ペダルストップ 作動

FRONT 作業機

BUCKET TYPE バケツタイプ	STD スタンダード	
BUCKET PIN, BOSS バケツ ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
ARM アーム	C	(GRADE A-E)
ARM PIN, BOSS アーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
NATURAL FALL 自然降下	C	(GRADE A-E)
COMMENT: 総合コメント		

TRAVELLING / 走行系

TIRE SIZE タイヤサイズ	10-16.5 6PR
TRAVELLING 走行	NORMAL 正常
COMMENT コメント	



S6S017