

CRAWLER DUMPER/キャリアダンプ

BASIC INFORMATION 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	Yanmar/ C50R-3A		SERIAL No. 製造番号	41804	MFG YEAR 年式	2007
HOUR METER 稼働時間計	2491	Hr	HR METER: WORKING アワメータ: 稼働	HOUR METER REPLACED AT: (稼働時間計交換時:		Hr)
VESSEL OUTLOOK ベッセル外観	D (WORN 摩耗)	OPTIONS オプション	CRANE クレーン NO/無	BODY CONDITION 外観状態 (GRADE A-E)	C	
COLOR 機体色	GENUINE 純正色		COCKPIT 運転席	CANOPY キャノピー		
COMMENT: コメント:						
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応 D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理 E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換						

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

DUMP CYLINDER ダンプシリンダー						
MAIN PUMP メインポンプ					COMMENT: コメント:	
TRACK PIPING 走行配管					SWIVEL JOINT スイベルジョイント	
HYD HOSE DAMAGE 油圧ホース損傷・劣化	C		(GRADE A-E)	HYD OIL LEVEL 作動油の量	GOOD 適量	
HYD PIPING DAMAGE 油圧配管変形・油漏れ	C		(GRADE A-E)	GENERAL COMMENT 総合コメント		

ENGINE エンジン

MAKER メーカー	YANMAR		MODEL モデル	4TNV106		
SERIAL No. 製造番号			EPA STICKER EPAステッカー			
EXHAUST EMISSION 排ガス対策基準	TIER ()	次排ガス対策		ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常	
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常		COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量		
BLOW BY ブローバイ	C	(GRADE A-E)		BATTERY バッテリー	NORMAL 正常	
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ			OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常		

OPERATION SYSTEM 操作系




AIR CONDITIONING 空調	NONE 無
TRAVELLING SPEED CHANGE 走行スピード切替	YES 有
MONITOR DISPLAY モニターディスプレイ	NONE 無
AUTO IDLING オートアイドル	YES 有

UNDERCARRIAGE 足回り


SHOE TYPE : RUBBER
 シュータイプ : ゴム

SHOE WIDTH : 450 mm
 シュー幅

	LEFT 左	RIGHT 右
TRAVEL MOTOR 走行モータ	NORMAL 正常	NORMAL 正常
SPROCKET スプロケット	D	D
UPPER ROLLER キャリアローラー	C-D	C-D
LOWER ROLLER トラック ローラー	C-D	C-D
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ ×: MISSING 欠品	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
COMMENT コメント	ゴムシュー内側小亀裂あり	ゴムシュー内側小亀裂あり



Vessel plate worn out
 7.2cm 板厚耗



41804