

EXCAVATOR/パワーショベル		BASIC INFORMATION / 基本情報				
MAKER/MODEL メーカー/型式	Hitachi/ ZX200-6		SERIAL No. 製造番号	509650	MFG YEAR 年式	2020
HOUR METER 稼働時間計	5755	Hr	HOUR METER REPLACED AT: (稼働時間計交換時:		Hr)	
OPTIONS オプション	BLADE 排土板 NO/無	CRANE クレーン YES/有	PIPING 配管 NO/無	BODY CONDITION 外観状態 (GRADE A-E)		C
COLOR 機体色	REPAINTED 再塗装		COCKPIT 運転席	CABIN キャビン		
COMMENT: コメント:	Start Password: 1371 始動パスワード 1371					
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応 D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理 E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換						

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど			
BOOM CYLINDER ブームシリンダー		BLADE CYLINDER 排土板シリンダー	
ARM CYLINDER アームシリンダー			
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー		OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー	
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	COMMENT: コメント:	
SWIVEL JOINT スィベルジョイント		HYD OIL LEVEL 作動油の量	GOOD 適量
GENERAL COMMENT 総合コメント			

ENGINE / エンジン			
MAKER メーカー	Isuzu	MODEL モデル	4HK1X
EPA STICKER	YES / 有	ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常	COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
		OIL CONDITION オイル コンディション	COMMENT: コメント:
COMMENT : コメント :			



OPERATION SYSTEM / 操作系			
AIR CONDITIONING 空調	AIR CONDITIONER エアコン		
TRAVELLING SPEED CHANGE 走行スピード切替	YES 有		
MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー	YES (有)		
ARM CRANE アームクレーン	YES 有		
MONITOR DISPLAY モニターディスプレイ	YES 有	Around View Monitor アラウンドビューモニター	
AUTO IDLING オートアイドル	YES 有		

FRONT / 作業機

BUCKET バケット	STD スタンダード	
BUCKET PIN, BOSS バケット ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
ARM アーム	STD 標準	
ARM PIN, BOSS アーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
BOOM ブーム	STD 標準	
BOOM PIN, BOSS ブーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
SWING BRAKE 旋回ブレーキ	NORMAL 正常	
SWING TABLE CONDITION 旋回ガタ	C	(GRADE A-E)
COMMENT: コメント:		

UNDERCARRIAGE / 足回り

SHOE TYPE : シュータイプ	STEEL 鉄	SHOE WIDTH シュー幅	600 mm
	LEFT 左	RIGHT 右	
TRAVELLING 走行	NORMAL 正常	NORMAL 正常	
PIN BUSH ピンブッシュ	C	C	
LINK リンク	C	C	
ADJUST アジャスト	C	C	
UPPER ROLLER キャリアローラー	C	C	
LOWER ROLLER トラック ローラー	C	C	
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ ×: MISSING 欠品	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
COMMENT コメント			



509650