

ROLLER / ローラー

BASIC INFORMATION 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	<b>KANTO / KV40CSE</b>	SERIAL No. 製造番号	<b>4283</b>	MFG YEAR 年式	<b>2017</b>
HOUR METER 稼働時間計	<b>1866</b> Hr	HR METER: WORKING アワメータ: 稼働	HOUR METER REPLACED AT: (稼働時間計交換時:		Hr)
BODY CONDITION 外観状態	<b>C</b>	DOCUMENTS 書類			
COLOR 機体色	<b>DIFFERENT COLOR 指定色</b>	COCKPIT 運転席			
COMMENT: コメント:					
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる			D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理		
B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み			E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換		
C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応					

ENGINE エンジン

MAKER メーカー	<b>Kubota</b>	MODEL モデル	<b>D1703-DI-K3A</b>
SERIAL No. 製造番号		ENGINE SOUND エンジン音	<b>NORMAL 正常</b>
EXHAUST COLOR 排気色	<b>NORMAL 正常</b>	COOLING WATER 冷却水	<b>NORMAL 適量</b>
BLOW BY ブローバイ	<b>C (GRADE A-E)</b>	BATTERY バッテリー	<b>NEED TO BE CHARGED 要充電</b>
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL CONDITION オイル コンディション	
COMMENT: コメント:			

OPERATION SYSTEM 操作系

ハンドル	<b>C</b>	<b>(GRADE A-E)</b>	
BRAKE ブレーキ	<b>C</b>	<b>(GRADE A-E)</b>	
AIR CONDITIONING 空調	<b>—</b>		
散水装置	<b>C</b>	<b>(GRADE A-E)</b>	
散油装置		<b>(GRADE A-E)</b>	<b>Not confirmed 未確認</b>
振動装置	<b>C</b>	<b>(GRADE A-E)</b>	<b>Vibration - Normal working 振動 通常作動</b>
COMMENT: コメント:			


TRAVELLING / 走行系

前輪 / FRONT 鉄 / DRUM




後輪 / REAR タイヤ / TIRE 10.5/80-16 (6PR)

TRAVELLING 走行 NORMAL / 正常

COMMENT  
コメント



エンジン  
Not working



OIL SMUDGE  
オイル跡

4283