

MINI-EXCAVATOR/ミニパワーショベル

BASIC INFORMATION / 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	Komatsu / PC40MR-3		SERIAL No. 製造番号	22917	MFG YEAR 年式	2015
HOUR METER 稼働時間計	6659	? Hr	HR METER: WORKING アワメータ: 稼働	HOUR METER REPLACED AT: (稼働時間計交換時: Hr)		
OPTIONS オプション	BLADE 排土板 YES/有	CRANE クレーン YES/有	PIPING 配管 NO/無	BODY CONDITION 外観状態 (GRADE A-E) C-D		
COLOR 機体色	REPAINTED 再塗装		COCKPIT 運転席	CANOPY キャノピー		
COMMENT: コメント:	P1-X-7 41250 Hour meter - hard to read,					
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる			D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理			
B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み			E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換			
C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応						

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

BOOM CYLINDER ブームシリンダー	OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)	BLADE CYLINDER 排土板シリンダー
ARM CYLINDER アームシリンダー		SWING CYLINDER スイングシリンダー
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー	OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)	OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	COMMENT: コメント:
TRACK PIPING 走行配管		SWIVEL JOINT スイベルジョイント
HYD HOSE DAMAGE 油圧ホース損傷・劣化	C (GRADE A-E)	HYD OIL LEVEL 作動油の量
HYD PIPING DAMAGE 油圧配管変形・油漏れ	C (GRADE A-E)	NEED TO BE FILLED 要補充
		GENERAL COMMENT 総合コメント
Multi-control valve - oil leak (マルチコントロールバルブ - 油漏れ)		

ENGINE / エンジン

MAKER メーカー	Komatsu		MODEL モデル	4D88E
SERIAL No. 製造番号			EPA STICKER EPAステッカー	YES 有
EXHAUST EMISSION 排ガス対策基準	TIER ()次排ガス対策		ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常		COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量
BLOW BY ブローバイ	C (GRADE A-E)		BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ	OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常
COMMENT コメント	: muffler - broken マフラー破損			

OPERATION SYSTEM / 操作系

AIR CONDITIONING 空調	
TRAVELLING SPEED CHANGE 走行スピード切替	YES 有
MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー	YES 有
ARM CRANE アームクレーン	YES 有
MONITOR DISPLAY モニターディスプレイ	NONE 無
AUTO IDLING オートアイドル	NONE 無
7L-1 フック無し CRANE HOOK - NOT EQUIPPED	

