

EXCAVATOR/パワーショベル

BASIC INFORMATION / 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	Sumitomo / SH60X-2		SERIAL No. 製造番号	060G2-1120	MFG YEAR 年式	1997
HOUR METER 稼働時間計	5861	Hr	HR METER: WORKING アワメータ: 稼働	HOUR METER REPLACED AT: (稼働時間計交換時:		Hr)
OPTIONS オプション	BLADE 排土板 NO/無	CRANE クレーン NO/無	PIPING 配管 NO/無	BODY CONDITION 外観状態 (GRADE A-E)		D
COLOR 機体色			COCKPIT 運転席	CABIN キャビン		
COMMENT: コメント:						
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる			D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理			
B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み			E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換			
C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応						

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

BOOM CYLINDER ブームシリンダー			BLADE CYLINDER 排土板シリンダー			
ARM CYLINDER アームシリンダー	OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)					
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー			OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー			
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常				COMMENT: コメント:	
SWIVEL JOINT スィベルジョイント			HYD OIL LEVEL 作動油の量	NEED TO BE FILLED 要補充		
GENERAL COMMENT 総合コメント	Hyd Hoses- worn out 油圧ホース 摩耗大					

ENGINE / エンジン

MAKER メーカー	Mitsubishi	MODEL モデル	4M40
EPA STICKER	ENGINE SOUND エンジン音		NORMAL 正常
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常	COOLING WATER 冷却水	NEED TO BE FILLED 要補充
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ	OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)		BATTERY バッテリー
			NORMAL 正常
			OIL CONDITION オイル コンディション
			NORMAL 正常
COMMENT コメント	:		

OPERATION SYSTEM / 操作系



AIR CONDITIONING 空調		
TRAVELLING SPEED CHANGE 走行スピード切替	YES 有	
MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー	NONE 無	
ARM CRANE アームクレーン	NONE 無	
MONITOR DISPLAY モニターディスプレイ	NONE 無	Not working 作動しない
AUTO IDLING オートアイドル	NONE 無	

FRONT / 作業機

BUCKET バケット	STD スタンダード	Worn out, hole) 摩耗大 穴あき)	
BUCKET PIN, BOSS バケット ピン・ボス	E	(GRADE A-E)	
ARM アーム	STD 標準		
ARM PIN, BOSS アーム ピン・ボス	D	(GRADE A-E)	
BOOM ブーム	STD 標準		
BOOM PIN, BOSS ブーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)	
SWING BRAKE 旋回ブレーキ	NORMAL 正常		
SWING TABLE CONDITION 旋回ガタ	D-E	(GRADE A-E)	LOOSE
COMMENT: Swing table oil seal- oil leaking コメント: 旋回シール オイル漏れ			

UNDERCARRIAGE / 足回り

SHOE TYPE : STEEL シュータイプ : 鉄	SHOE WIDTH シュー幅		450	mm
	LEFT 左		RIGHT 右	
TRAVELLING 走行	NORMAL 正常		NORMAL 正常	
PIN BUSH ピンブッシュ	C		C	
LINK リンク	D		D	
ADJUST アジャスト	D		D	
UPPER ROLLER キャリアローラー	C		C	
LOWER ROLLER トラック ローラー	C		C	
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ ×: MISSING 欠品	○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○	
COMMENT コメント	Travel motor- oil leakage 走行モータ 油もれ		Travel motor- oil leakage 走行モータ 油もれ	



穴あき
HOLE

060G2-1120