

**MOTOR GRADER / モーターグレーダー**

**BASIC INFORMATION 基本情報**

MAKER/MODEL メーカー/型式	<b>Mitsubishi / MG200</b>	SERIAL No. 製造番号	<b>2G000373</b>	MFG YEAR 年式	<b>1987</b>
HOUR METER 稼働時間計	<b>9166</b> Hr	<b>29,270 km</b>			
COMMENT:	<b>2 seater cab, Blade: 3.1M</b>				
コメント:					
Grade Reference:	A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる		D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理		
	B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み		E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換		
	C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応				

**HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど**

MAIN PUMP メインポンプ	<b>正常 / NORMAL</b>	HYD OIL LEVEL 作動油の量	<b>NORMAL 適量</b>
LIFT CYLINDER リフトシリンダー		STEERING CYLINDER ステアリングシリンダー	
TILT CYLINDER チルトシリンダー		SLIDE CYLINDER スライドシリンダー	
GENERAL COMMENT 総合コメント	Oil smudge (small) from valve under cabin キャビン下のバルブからオイルにじみ (小)		

**ENGINE エンジン**

MAKER メーカー	<b>Mitsubishi</b>	MODEL モデル	<b>6D15C</b>
ENGINE SOUND エンジン音	<b>NORMAL 正常</b>	BATTERY バッテリー	<b>NORMAL 正常</b>
EXHAUST COLOR 排気色	<b>NORMAL 正常</b>	COOLING WATER 冷却水	<b>NORMAL 適量</b>
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ	<b>OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)</b>	OIL CONDITION オイル コンディション	<b>NORMAL 正常</b>
COMMENT: 総合コメント	oil leakage ( small) -front oil seal, muffler ( see photo) オイル漏れ (小) フロントオイルシール、マフラー等 (写真参照)		

**OPERATION SYSTEM 操作系**

THROTTLE スロットル	<b>正常 / NORMAL</b>
HANDLE ハンドル	<b>正常 / NORMAL</b>
TRANSMISSION トランスミッション	<b>正常 / NORMAL</b> DPS F/R: 6 / 6
FOOT BRAKE フットブレーキ	<b>正常 / NORMAL</b>
PARKING BRAKE パーキングブレーキ	<b>正常 / NORMAL</b>
COMMENT: 総合コメント:	<i>main switch in cabin オイルスイッチ (キャビン内)</i>

**FRONT 作業機**

SCARIFIER スカリアイア	<b>EQUIPPED あり</b>	<i>( shank 3 ) ( operation of up &amp; down - normal ) 上下操作正常</i>
BLADE 排土板	<b>EQUIPPED あり</b>	<i>( operation of angle, slide, up &amp; down - normal )</i>
COMMENT: 総合コメント	Operation of angle and tilt -normal アングル、チルトの操作 正常	

**TRAVELLING / 走行系**

TRAVELLING 走行	<b>NORMAL 正常</b>
COMMENT コメント	Front tire: 10-20 12Ply, Rear tire: 11-20 12 Ply