WHEEL LOADER / ホイルローダ

BASIC INFORMATION 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	**CAT/903B**	SERIAL No. 製造番号	**W8B00206**	MFG YEAR 年式	**2005**

HOUR METER
稼動時間計 **101** Hr

COMMENT: **Horn: Not sounding** **Left rear lamp: Does not illuminate**

コメント: **ホーン：鳴らない** **左後ろランプ：点かない**

Grade Reference: **A:NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる**
B:GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み
C:APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応
D:WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPARING / 作動可能だが劣化大・要修理
E:NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

MAIN PUMP
メインポンプ **正常/ NORMAL**

LIFT CYLINDER リフトシリンダー		STEERING CYLINDER ステアリングシリンダー	
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー		HYD OIL LEVEL 作動油の量	**NORMAL** **適量**

GENERAL COMMENT
総合コメント

ENGINE エンジン

MAKER メーカー	**MITSUBISHI**	MODEL モデル	**K3M-E3DT**
ENGINE SOUND エンジン音	**NORMAL** **正常**	BATTERY バッテリー	**NEED TO BE CHARGED** **要充電**
EXHAUST COLOR 排気色	**NORMAL** **正常**	COOLING WATER 冷却水	**NORMAL** **適量**
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ	**OIL LEAKAGE (SMALL)** **油漏れ (小)**	OIL CONDITION オイル コンディション	**NORMAL** **正常**

COMMENT: Oil filter warning light: On

総合コメント オイルフィルターランプ：点灯

OPERATION SYSTEM 操作系

THROTTLE スロットル	**正常/** **NORMAL**	
DIFFERENTIAL デファレンシャル	**正常/** **NORMAL**	
FOOT BRAKE フットブレーキ	**正常/** **NORMAL**	
PARKING BRAKE パーキングブレーキ		0

COMMENT:

総合コメント:

FRONT 作業機

BUCKET TYPE バケットタイプ	**STD** **スタンダード**	
BUCKET PIN, BOSS バケット ピン・ボス	**C**	(GRADE A-E)
ARM PIN, BOSS アーム ピン・ボス	**C**	(GRADE A-E)

COMMENT:

総合コメント

TRAVELLING / 走行系

TRAVELLING 走行	**NORMAL** **正常**
COMMENT コメント	TIRE 15-20/11.0