

## 発電機 / GENERATOR

メーカー / MAKER	DENYO	アワーメーター / HOUR METER	<input checked="" type="checkbox"/> 稼働/WORKING	12,341	HR
モデル / MODEL	DCA-25LSIB		<input type="checkbox"/> 不働/NOT WORKING		
機番 / S/No.	3877936	製造年 / YEAR	2014		
特記事項 / Remarks					

## エンジン / ENGINE

メーカー / MAKER	ISUZU	モデル / MODEL	4LE2		
エンジンオイル / Condition of Oil	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	排気 / Exhaust Gas	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> OTHER	
オイルクーラー / Defect of Oil coolers	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	エンジン音 / Engine Sound	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	
ラジエーター・クーラント / Condition of Radiator · Coolant	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	ブロウバイ / Blow-By	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	
		バッテリー / Battery	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	
エンジン周りのオイル漏れ / Oil Leaking around Engine	<input type="checkbox"/> OK <input checked="" type="checkbox"/> NG		特記事項 / Remarks		
	<input type="checkbox"/> タペットカバー/TAPPET COVER	<input type="checkbox"/> タービン/TURBO TURBINE			
	<input type="checkbox"/> インジェクションポンプ/ INJECTION PUMP	<input type="checkbox"/> タイミングカバー/ TIMING COVER			
	<input type="checkbox"/> ガスケット/ENGINE OILPAN GASKET	<input type="checkbox"/> 燃料/FUEL			
	<input type="checkbox"/> ヘッドガスケット/HEAD GASKET	<input checked="" type="checkbox"/> オイルシール/ FRONT, REAR OIL SEALS			

## 発電体 / GENERATOR

			特記事項 / Remarks
スロットル / Throttle	<input checked="" type="checkbox"/> 普通 / NORMAL	<input type="checkbox"/> 異常 / ABNORMAL	
出力 / Output power	<input checked="" type="checkbox"/> 普通 / NORMAL	<input type="checkbox"/> 異常 / ABNORMAL	
周波数 / Frequency (Hz)	<input checked="" type="checkbox"/> 普通 / NORMAL	<input type="checkbox"/> 異常 / ABNORMAL	
非常停止 / Engine stop	<input checked="" type="checkbox"/> 普通 / NORMAL	<input type="checkbox"/> 異常 / ABNORMAL	