

高所作業車 / MAN LIFT TRACK

メーカー / MAKER	AICHI	メーカー / MAKER	HINO
モデル / MODEL	SK22A	車輻 / CHASSIS	PB-XZU344M
機番 / SERIAL NO.	689831	シャーシナンバー / CHASSIS NO	XZU344-0001489
仕様 / SPECIFICATION		走行距離 / Distance	84,972 km
製造年 / MFG YEAR	2005 YR	燃料 / FUEL	DIESEL
アワー / HOUR METER	7,710 HR	乗車定数 / Passenger capacity	3
外観 / LOOKS	repaint/ 再塗装	車検登録	一時抹消渡し

操作 / OPERATION

ブーム長 / LENGTH	22.1 M
積載重量 / Lifting Weight	200 Kg
操作席 / OPERATION CONDITION	

走行、ブーム伸縮 通常操作OK / Travelling, Boom Extension - Normal operation

A/C、ブレーキ、サイドブレーキ、ハザード、ワイパー、ライト、ウインカー、クラクション、ミラー動作、ラジオ、セルモーターOK

A/C, Brake, Parking brake, Hazard lamp, Wiper, Light, Blinker, Horn, Mirror, Radio, Cell motor - working OK

エンジン / ENGINE

メーカー / MAKER	HINO	排気色 / EXHAUST COLOR	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG
エンジンオイル / ENGINE OIL	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	エンジン音 / ENGINE SOUND	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG
ラジエータ / RADIATOR	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	ブロウバイ / BLOW-BY	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG
バッテリー / BATTERY	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG ()			
オイル漏れ / OIL LEAKAGE	<input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> NG ()			

COMMENT

油圧系統 / HYDRAULIC PART

メインポンプ / MAIN PUMP	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG ()
--------------------	--

特記事項/COMMENT

足回り / TRAVELLING PART

	LEFT	RIGHT
タイヤ / TIRE	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG ()	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG ()

特記事項/ COMMENT