

ROLLER / ローラー

BASIC INFORMATION 基本情報

MAKER/MODEL
メーカー/型式 **HITACHI / CC222** SERIAL No.
製造番号 **61710633** MFG YEAR
年式 **1993**

HOUR METER
稼働時間計 **1459** Hr

COMMENT:

コメント:

Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理
B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換
C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

MAIN PUMP
メインポンプ **NORMAL**
正常 HYD OIL LEVEL
作動油の量 **NORMAL**
適量

GENERAL COMMENT
総合コメント

ENGINE エンジン

MAKER
メーカー **DEUTZ** MODEL
モデル **BF4L**
EXHAUST COLOR
排気色 **NORMAL**
正常 ENGINE SOUND
エンジン音 **NORMAL**
正常
BATTERY
バッテリー **NORMAL**
正常 COOLING WATER
冷却水 **NORMAL**
適量
OIL LEAKAGE
エンジン周辺油漏れ OIL CONDITION
オイル コンディション **NORMAL**
正常

COMMENT: *AIR-COOLED (空冷)*

コメント:

OPERATION SYSTEM 操作系

STEERING
ハンドル **C** (GRADE A-E)

BRAKE
ブレーキ **C** (GRADE A-E)

WATER SPRINKLER
散水装置 Water tank equipped, switch for sprinkler not available
タンクがあるがスイッチがない

LIQUID SPRAY
散油装置 **なし/ NOT EQUIPPED**

VIBRATION
振動装置 **あり/ EQUIPPED**

COMMENT:

コメント:

TRAVELLING / 走行系

TRAVELLING
走行 **NORMAL/ 正常**

COMMENT
コメント Rear steering cylinder oil leakage (small)
リアーステアリングシリンダー油漏れ 小

DRUM WIDTH: 1404 mm
ドラム幅