

EXCAVATOR/ ショベル

BASIC INFORMATION / 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	KOBELCO / SK75SR-3	SERIAL No. 製造番号	YT07-27723	MFG YEAR 年式	2014
HOUR METER 稼働時間計	2537 Hr	HOUR METER REPLACED AT: (稼働時間計交換時:		Hr)	

Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる

D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理

B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み

E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換

C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

BOOM CYLINDER ブームシリンダー		BLADE CYLINDER 排土板シリンダー	
ARM CYLINDER アームシリンダー	OIL SMUDGED 油にじみ	SWING CYLINDER スウィングシリンダー	
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー	ROD SCRATCH ロッドに傷あり	OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー	
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	OIL SMUDGED 油にじみ	COMMENT: コメント :
SWIVEL JOINT スィベルジョイント		HYD OIL LEVEL 作動油の量	GOOD 適量
CONTROL VALVE コントロールバルブ	OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)	MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー	YES 有

ENGINE / エンジン

MAKER / メーカー	ISUZU	MODEL / モデル	4LE2
ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常	COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常	BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常

COMMENT :

コメント :

OPERATION / 操作

BUCKET PIN, BOSS / バケット ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
ARM PIN, BOSS / アーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
BOOM PIN, BOSS / ブーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
SWING BRAKE 旋回ブレーキ	NORMAL 正常	
SWING TABLE CONDITION / 旋回ガタ	C	(GRADE A-E)

COMMENT :

コメント :

UNDERCARRIAGE / 足回り

SHOE TYPE : **STEEL + PAD** SHOE WIDTH **450** mm
 シュータイプ : **鉄シュー+パッド** シュー幅

	LEFT 左	RIGHT 右
TRAVELLING / 走行	NORMAL / 正常	NORMAL / 正常
PIN BUSH / ピンブッシュ	C	C
LINK / リンク	C	C
ADJUST / アジャスト	C	C
UPPER ROLLER / キャリアローラー	C	C
LOWER ROLLER / トラックローラー	C	C
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ	○ ● ○ ○ ○	○ ○ ○ ● ●
COMMENT コメント		Travel Motor: Oil leak 走行ター: 油漏れ

OTHERS / その他

COMMENT PIPING BLADE Body: Rust
 コメント 配管 排土板 ボディ: 錆