

CRAWLER DUMPER/キャリアダンプ

BASIC INFORMATION 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	KUBOTA / RG-15Y-5	SERIAL No. 製造番号	A14003	MFG YEAR 年式	2014
HOURLY METER 稼働時間計	835 Hr				
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる		D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理			
B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み		E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換			
C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応					

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

DUMP CYLINDER ダンプシリンダー		
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	COMMENT: コメント:
HYD OIL LEVEL 作動油の量	GENERAL COMMENT 総合コメント	HYD oil can't checked. 作動油量確認不可

ENGINE エンジン

MAKER メーカー	KUBOTA	MODEL モデル	Z482
COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量	BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常

UNDERCARRIAGE 足回り

SHOE TYPE : シュータイプ :	RUBBER ゴム	SHOE WIDTH シュー幅	230 mm
	LEFT 左		RIGHT 右
TRAVEL MOTOR 走行モーター	NORMAL 正常		NORMAL 正常
SPROCKET スプロケット			
UPPER ROLLER キャリアローラー	C		C
LOWER ROLLER トラックローラー	C		C
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ ×: MISSING 欠品	○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○
COMMENT コメント		The operation of righ & left travel clutch is degraded. 左右走行クラッチ切れが悪い	