

EXCAVATOR/パワーショベル

BASIC INFORMATION / 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	Komatsu/ PC78US-6NO	SERIAL No. 製造番号	10431	MFG YEAR 年式	2006
HOUR METER 稼働時間計	3626 Hr	HOUR METER REPLACED AT: (稼働時間計交換時:		Hr)	
OPTIONS オプション	BLADE 排土板 YES/有	CRANE クレーン NO/無	PIPING 配管 YES/有	BODY CONDITION 外観状態 (GRADE A-E)	D
COLOR 機体色	GENUINE 純正色	COCKPIT 運転席	CABIN キャビン		
COMMENT: コメント:	バケット無し <i>スロアモーター</i> Bucket Less				
Grade Reference:	A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる		D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理		
	B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み		E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換		
	C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応				

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

BOOM CYLINDER ブームシリンダー	BLADE CYLINDER 排土板シリンダー	
ARM CYLINDER アームシリンダー		
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー	OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー	
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	COMMENT: コメント:
SWIVEL JOINT スィベルジョイント	HYD OIL LEVEL 作動油の量	GOOD 適量
GENERAL COMMENT 総合コメント	Hyd Hose & pipe- worn out 油圧ホース、パイプ劣化大	

ENGINE / エンジン

MAKER メーカー	Komatsu	MODEL モデル	S4D95LE-3
EPA STICKER	YES / 有	ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常	COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常
COMMENT コメント	: Blow-by (small) : ブローバイ(小)		

OPERATION SYSTEM / 操作系

AIR CONDITIONING 空調	NONE 無
TRAVELLING SPEED CHANGE 走行スピード切替	YES 有
MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー	NONE 無
ARM CRANE アームクレーン	NONE 無
MONITOR DISPLAY モニターディスプレイ	YES - NOT WORK <i>有 - 作動しない</i>
AUTO IDLING オートアイドル	YES 有

