

EXCAVATOR/ ショベル

BASIC INFORMATION / 基本情報

| | | | | | |
|---|-------------------------|--|--------------|----------------|-------------|
| MAKER/MODEL メーカー/型式 | HITACHI/ZX75US-3 | SERIAL No. 製造番号 | 64187 | MFG YEAR 年式 | 2013 |
| HOUR METER 稼動時間計 | 4840 Hr | HOUR METER REPLACED AT: (稼動時間計交換時: | Hr) | | |
| Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる | | D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理 | | | |
| B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み | | E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換 | | | |
| C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応 | | | | | |

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| BOOM CYLINDER ブームシリンダー | | BLADE CYLINDER 排土板シリンダー | |
| ARM CYLINDER アームシリンダー | OIL SMUDGED 油にじみ | SWING CYLINDER スウィングシリンダー | |
| BUCKET CYLINDER バケットシリンダー | OIL SMUDGED 油にじみ | OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー | |
| MAIN PUMP メインポンプ | NORMAL 正常 | OIL SMUDGED 油にじみ | COMMENT: コメント : |
| SWIVEL JOINT スイベルジョイント | | HYD OIL LEVEL 作動油の量 | GOOD 適量 |
| CONTROL VALVE コントロールバルブ | | MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー | YES 有 |

ENGINE / エンジン

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------|
| MAKER / メーカー | ISUZU | MODEL / モデル | 4LE2 |
| ENGINE SOUND エンジン音 | NORMAL 正常 | COOLING WATER 冷却水 | NORMAL 適量 |
| EXHAUST COLOR 排気色 | NORMAL 正常 | BATTERY バッテリー | NORMAL 正常 |
| OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ | OIL LEAKAGE (SMALL)油漏れ(小) | OIL CONDITION オイル コンディション | NORMAL 正常 |

COMMENT :
コメント :

OPERATION / 操作

| | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------|
| BUCKET PIN, BOSS / バケット ピン・ボス | C | (GRADE A-E) |
| ARM PIN, BOSS / アーム ピン・ボス | C | (GRADE A-E) |
| BOOM PIN, BOSS / ブーム ピン・ボス | C | (GRADE A-E) |
| SWING BRAKE 旋回ブレーキ | NORMAL 正常 | |
| SWING TABLE CONDITION / 旋回ガタ | C | (GRADE A-E) |

COMMENT :
コメント :

UNDERCARRIAGE / 足回り

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|
| SHOE TYPE : シュータイプ : | STEEL + PAD 鉄シュー+パッド | SHOE WIDTH シュー幅 | 450 mm |
| | LEFT 左 | RIGHT 右 | |
| TRAVELLING / 走行 | NORMAL / 正常 | NORMAL / 正常 | |
| PIN BUSH / ピンブッシュ | C | C | |
| LINK / リンク | C | C | |
| ADJUST / アジャスト | C | C | |
| UPPER ROLLER / キャリアローラー | C | C | |
| LOWER ROLLER / トラックローラー | C | C | |
| ○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | |
| COMMENT コメント | | | |

OTHERS / その他

| | | |
|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| COMMENT コメント | CRANE CRANE ERROR クレーン クレーンエラー | Bottom plate: OIL SMUDGED 底版: 油にじみ |
|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|