

# CRAWLER DUMPER/キャリアダンプ

## BASIC INFORMATION 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	WINBULL YAMAGUCHI / WB06Da	SERIAL No. 製造番号	160968	MFG YEAR 年式	unknown
HOOR METER 稼働時間計	1028	Hr			

Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる  
 B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み  
 C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応  
 D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理  
 E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換

## HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

DUMP CYLINDER  
ダンプシリンダー

MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	COMMENT: コメント:
---------------------	--------------	-------------------

HYD OIL LEVEL 作動油の量	GENERAL COMMENT 総合コメント	HYD oil can't checked. 作動油量確認不可
------------------------	---------------------------	------------------------------------

## ENGINE エンジン

MAKER メーカー	unknown	MODEL モデル	
COOLING WATER 冷却水		BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL CONDITION オイル コンディション	

## UNDERCARRIAGE 足回り

SHOE TYPE : シュータイプ :	RUBBER ゴム	SHOE WIDTH シュー幅	200	mm
-------------------------	--------------	--------------------	-----	----

	LEFT 左	RIGHT 右
TRAVEL MOTOR 走行モータ	NORMAL 正常	NORMAL 正常
SPROCKET スプロケット		
UPPER ROLLER キャリアローラー	C	C
LOWER ROLLER トラック ローラー	C	C
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ ×: MISSING 欠品	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
COMMENT コメント	Can't check engraved number 刻印確認できず	