

## EXCAVATOR/パワーショベル

## BASIC INFORMATION / 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	Sumitomo/ SH135X-7	SERIAL No. 製造番号	BH3412	MFG YEAR 年式	2021
HOUR METER 稼働時間計	997 Hr	HOUR METER REPLACED AT: (稼働時間計交換時:		Hr)	
OPTIONS オプション	BLADE 排土板 NO/無	CRANE クレーン NO/無	PIPING 配管 NO/無	BODY CONDITION 外観状態 (GRADE A-E)	B
COLOR 機体色	GENUINE 純正色	COCKPIT 運転席	CABIN キャビン	ROPS ロープス	
COMMENT: コメント:	Ad Blue - short 尿素水 - 不足				
Grade Reference:	A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる		D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理		
	B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み		E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換		
	C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応				

## HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE &amp; OTHERS / 油圧系 油漏れなど

BOOM CYLINDER ブームシリンダー	BLADE CYLINDER 排土板シリンダー	
ARM CYLINDER アームシリンダー		
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー	OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー	
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	COMMENT: コメント:
SWIVEL JOINT スィベルジョイント	HYD OIL LEVEL 作動油の量	GOOD 適量
GENERAL COMMENT 総合コメント		

## ENGINE / エンジン

MAKER メーカー	Isuzu	MODEL モデル	4JJ1X
EPA STICKER	YES / 有	ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常	COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常
COMMENT コメント	:		

## OPERATION SYSTEM / 操作系

AIR CONDITIONING 空調	AIR CONDITIONER エアコン	
TRAVELLING SPEED CHANGE 走行スピード切替	YES 有	
MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー	YES 有	
ARM CRANE アームクレーン	NONE 無	
MONITOR DISPLAY モニターディスプレイ	YES 有	Fieldview monitor フィールドビューモニター
AUTO IDLING オートアイドル	YES 有	

