

# CRAWLER DUMPER/キャリアダンプ

## BASIC INFORMATION 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	WINBULL YAMAGUCHI / WB06Da	SERIAL No. 製造番号	160969	MFG YEAR 年式	unknown
HOOR METER 稼働時間計	893	Hr			

Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる  
 B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み  
 C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応  
 D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理  
 E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換

## HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

DUMP CYLINDER  
ダンプシリンダー

MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	COMMENT: コメント:
---------------------	--------------	-------------------

HYD OIL LEVEL 作動油の量	GENERAL COMMENT 総合コメント	HYD oil can't checked. 作動油量確認不可
------------------------	---------------------------	------------------------------------

## ENGINE エンジン

MAKER メーカー	unknown	MODEL モデル	
COOLING WATER 冷却水		BATTERY バッテリー	NEED TO BE CHARGED 要充電
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL CONDITION オイル コンディション	

It is difficult to start engine  
エンジン始動しにくい

## UNDERCARRIAGE 足回り

SHOE TYPE : シュータイプ :	RUBBER ゴム	SHOE WIDTH シュー幅	200	mm
-------------------------	--------------	--------------------	-----	----

	LEFT 左	RIGHT 右
TRAVEL MOTOR 走行モータ	NORMAL 正常	NORMAL 正常
SPROCKET スプロケット		
UPPER ROLLER キャリアローラー	C	C
LOWER ROLLER トラック ローラー	C	C
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ ×: MISSING 欠品	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
COMMENT コメント	Can't check engraved number 刻印確認できず	