

# ROLLER / ローラー

## BASIC INFORMATION 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	MEIWA/MSR5KM	SERIAL No. 製造番号	A5327	MFG YEAR 年式	unknown
------------------------	--------------	--------------------	-------	----------------	---------

HOUR METER  
稼働時間計 **unknown** Hr

COMMENT:

コメント:

Grade Reference: A:NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる

D:WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理

B:GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み

E:NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換

C:APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応

## HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	HYD OIL LEVEL 作動油の量	NORMAL 適量
---------------------	--------------	------------------------	--------------

GENERAL COMMENT  
総合コメント

## ENGINE エンジン

MAKER メーカー	KUBOTA	MODEL モデル	E75-E3-NB
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常	ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常
BATTERY バッテリー	NORMAL 正常	COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常

COMMENT:

コメント:

## OPERATION SYSTEM 操作系

STEERING  
ハンドル C (GRADE A-E)

BRAKE  
ブレーキ C (GRADE A-E)

WATER SPRINKLER  
散水装置 あり/ EQUIPPED

LIQUID SPRAY  
散油装置 なし/ NOT EQUIPPED

VIBRATION  
振動装置 あり/ EQUIPPED

COMMENT:

コメント:

## TRAVELLING / 走行系

TRAVELLING  
走行 NORMAL/ 正常

COMMENT

コメント