

CRAWLER DUMPER/キャリアダンプ

BASIC INFORMATION 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	KOMATSU / CD20R-1	SERIAL No. 製造番号	1080	MFG YEAR 年式	2004
HOURLY METER 稼働時間計	3174 Hr				
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる		D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理			
B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み		E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換			
C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応					

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

DUMP CYLINDER ダンプシリンダー	OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)	
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	COMMENT: コメント:
HYD OIL LEVEL 作動油の量	GENERAL COMMENT 総合コメント	HYD oil can't checked. 作動油量確認不可

ENGINE エンジン

MAKER メーカー	KOMATSU	MODEL モデル	3D82AE-3HB
COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量	BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常

UNDERCARRIAGE 足回り

SHOE TYPE : シュータイプ :	RUBBER ゴム	SHOE WIDTH シュー幅	320 mm
	LEFT 左		RIGHT 右
TRAVEL MOTOR 走行モーター	NORMAL 正常		NORMAL 正常
SPROCKET スプロケット			
UPPER ROLLER キャリアローラー	C		C
LOWER ROLLER トラックローラー	C		C
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ ×: MISSING 欠品	○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○
COMMENT コメント	Can't check engraved number 刻印確認できず		