

## コンプレッサー / COMPRESSOR

メーカー / MAKER	DENYO	アワーメーター / HOUR METER	<input checked="" type="checkbox"/> 稼働/WORKING <input type="checkbox"/> 不働/NOT WORKING	2,527	HR
モデル / MODEL	DIS-180AC	製造年 / YEAR	2012		
機番 / S/No.	3849324				
特記事項 / Remarks					

## エンジン / ENGINE

メーカー / MAKER	ISUZU	モデル / MODEL	4LE2
エンジンオイル / Condition of Oil	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	排気 / Exhaust Gas	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> OTHER
オイルクーラー / Defect of Oil coolers	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	エンジン音 / Engine Sound	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
ラジエーター・クーラント / Condition of Radiator・Coolant	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	ブローバイ / Blow-By	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
		バッテリー / Battery	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
	<input type="checkbox"/> OK <input checked="" type="checkbox"/> NG	特記事項 / Remarks	
エンジン周りのオイル漏れ / Oil Leaking around Engine	<input type="checkbox"/> タペットカバー/TAPPET COVER <input checked="" type="checkbox"/> タービン/TURBO TURBINE <input type="checkbox"/> インジェクションポンプ/ INJECTION PUMP <input type="checkbox"/> タイミングカバー/ TIMING COVER <input type="checkbox"/> ガスケット/ENGINE OILPAN GASKET <input type="checkbox"/> 燃料/FUEL <input type="checkbox"/> ヘッドガスケット/HEAD GASKET <input checked="" type="checkbox"/> オイルシール/ FRONT, REAR OIL SEALS		

## コンプレッサー / COMPRESSOR

	特記事項 / Remarks	
エンジン始動 / Engine start	<input checked="" type="checkbox"/> 普通 / NORMAL <input type="checkbox"/> 異常 / ABNORMAL	
エンジンコントロールスイッチ / Engine control Switch	<input checked="" type="checkbox"/> 普通 / NORMAL <input type="checkbox"/> 異常 / ABNORMAL	
空気圧 / Air Pressure	<input checked="" type="checkbox"/> 普通 / NORMAL <input type="checkbox"/> 異常 / ABNORMAL	